



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14052

FECHA

15 07 26

LUM100219

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

Tco/oyucan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 C 6 L R V C G 6 M E S 4 6 8 8 1

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO



Pza. Master

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☒	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	REFLEJANTE	☒	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☒			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐			
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Faltan (Focos) de arriba. Luces, base de alonso de parte trasera de la unidad doblada

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddhartha G.S.

FIRMA

FECHA

HORA 15/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Ricardo H.C.

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCOO219

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96938				E	8
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	REHABILITACION ACTIVO FIJO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller Gcr 2 :Av Del Trabajo o camino del pasto 1682, Tezoyuca, 56006 Tezoyuca, Méx.; EDUARDO CHAVEZ : 7751242172;

SERIE: 3C6LRVCG6ME546881	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: PROMASTER	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	---------------------	--------------


PLACAS: <i>Permiso 464840</i>	EDO EMPLACAMIENTO: <i>Permiso gcrro</i>	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------------------------	---	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		<i>734692</i>	<i>Blanco</i>	<i>15/Julio/26</i>

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR		/	EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES <i>4</i>	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA	/	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	AÑO	<i>10</i>	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/			/	MULTA		<i>10</i>	
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX	

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
<i>A</i> M	<i>4X2</i> 4X4	SUCAS LIMPIAS	<i>A</i> V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES: *sin firma de activo fijo*


NOMBRE Y FIRMA	<i>Anbriso Morillo</i> CMA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	<i>15/Julio/26</i>	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE