

845

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:				E	X
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
DANIEL FLORENTINO JIMÉNEZ			SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA:								
TORJA		COACTITLAN			CONSISTA			

SERIE: ME546945 MARCA: RAM SUBMARCA: PROMASTER MODELO: 2021

PLACAS: AX38780 EDO EMPLACAMIENTO: NA PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL: FINAL: 136,340 COLOR: BLANCO FECHA DE ENTREGA: 31/MARZO/26


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR		/	EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA	/	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA	
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO	/	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/			/	MULTA			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX	

TRANSMISIÓN: A M

TRACCIÓN: 4X2 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12





OBSERVACIONES:

Oblarro Guevara *[Signature]*
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO


[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

[Signature] Pedro Alonzo *[Signature]*
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


30/03/26

FECHA		FECHA		FECHA	
SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X		


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE