

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

25291

FECHA

19 06 26

L-730

CLIENTE

Lumo

ORIGEN

SARABIA

DESTINO

NUMERO DE SERIE

31612VC7MES470SB

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO


RAM

COLOR

BN

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

FORMATO CHECK LIST

UMC00730

ENTRADA

~~SALIDA~~

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE

MARIO COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO MERIDA

TABASCO

Fundación SUMA

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Forza Sarabia

SERIE: MES47053

MARCA: RAM

SUBMARCA: Promotiv

MODELO: 2021

PLACAS: SIP

EDO EMPLACAMIENTO: SIP

PLACAS VIGENTES SI

ODOMETRO INICIAL FINAL

COLOR: Blanco

FECHA DE ENTREGA: 26/06/2026


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES		<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES		<input checked="" type="checkbox"/>	DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR		<input checked="" type="checkbox"/>	EXTINTOR		<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO		<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES (1)	<input checked="" type="checkbox"/>		CHECK ENGINE	<input checked="" type="checkbox"/>	
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>	
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO		<input checked="" type="checkbox"/>	SENSOR DE LLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CARROCERIA SIN GOLPES		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA		<input checked="" type="checkbox"/>	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		<input checked="" type="checkbox"/>	SI		<input checked="" type="checkbox"/>
GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	PERMISO		<input checked="" type="checkbox"/>	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE SEGURO		<input checked="" type="checkbox"/>	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		<input checked="" type="checkbox"/>	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	TC VIGENTE		<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		<input checked="" type="checkbox"/>	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>			

TRANSMISIÓN M

TRACCIÓN 4X4

VESTIDURAS LIMPIAS

CILINDRAJE V8



OBSERVACIONES:
 Tipo Ambulancia, no enciende, no arranca y en malas condiciones
 Sale en grúa

Emilio Cruz
 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
 FECHA 26-06-26

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
 FECHA

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
 FECHA