

CLIENTE

LUMCO

LUMCO803

ORIGEN

DESTINO

Teoloyucan

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3 C 6 L R V G C 8 M E S 4 3 5 5 9

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR



Dodge

RAM promax

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	X	X	LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	X	X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	X	X	TAPONES DE RUEDAS	X	X	MANUALES	X	X
ENCENDEDOR	X	X	LLAVE DE RUEDA	X	X	POLIZA DE GARANTIA	X	X
CENICERO	X	X	GATO	/		VERIFICACION	X	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	X	X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	X	X	PLACAS	X	X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	X	X		/	X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/	X	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	X	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Cuertos faltantes

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Adrián Siddartha G.S.
FIRMA [Signature]
FECHA 22/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Mario Sanchez Gaze
FIRMA [Signature]
FECHA
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXIC

LUMC00803

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE

MARCA

GR

GDL

DICAS

PATIO MERIDA

TABASCO

FUNDACION SUMA

VALLEJO

ORO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL CARMEN

Tezotucan

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE: 3C6LRME68ME543559

MARCA: RAM

SUBMARCA PROMASTER

MODELO 2031

PLACAS: —

EDO EMPLACAMIENTO: —

PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL

COLOR BLANCA

FECHA DE ENTREGA 22/JUN/26


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR		/	EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA		/	MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI	NO	
GATO		/	PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/			

TRANSMISIÓN A M

TRACCIÓN 4X2 4X4

VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE 4 V6 V8 V1



OBSERVACIONES:

TIPO AMBULANCIA: EX MACAS CONDICIONES
Nº AMBULANCIA:

Octavio Guerra

Mario Sanchez Gurmán

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA 22/06/26

FECHA

FECHA