



GRUAS FORZA

FOLIO

13902

FECHA

20/06/26

CLIENTE

Luna

Lum00484

ORIGEN

Teotihuacan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

366LRJL68ME543562

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO



Promaster RAN

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/	X	LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/	X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	X	X	TAPONES DE RUEDAS	X	X	MANUALES	X	X
ENCENDEDOR	X	X	LLAVE DE RUEDA	/	X	POLIZA DE GARANTIA	X	X
CENICERO	X	X	GATO	/	X	VERIFICACION	X	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	X	X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	X	X	REFLEJANTE	X	X	PLACAS	X	X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	X	X		X	X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADLBU	X	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

con gata y cables extintor sin plasticos de todo del capitata
 en parte Aracua Falta cosidas y estribos

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

ENTREGA DE UNIDAD CLIE'

NOMBRE Ayluro Siddeshu G.S

NOMBRE

NOMBRE Hugo Sanchez

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FECHA 20/06/26

FECHA

FECHA

HORA

HORA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA

LUMCO484

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:		MARIO COLIN	GR	GDL	DKAS	PATIO MERIDA	TABASCO
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		VALLEJO	ORO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	Fea. 31/06/20
DIRECCIÓN DE ENTREGA:							

SERIE: 3CPLRVCGBMES43502	MARCA: Ram	SUBMARCA: Promaster	MODELO: 7021	
PLACAS: —	EDO EMPLACAMIENTO: NO	PLACAS VIGENTES: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	
ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: BLANCO	FECHA DE ENTREGA: 22/JUN/20


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI	NO	
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12



OBSERVACIONES:
 TIPO AMBULANCIA EN MACAS
 CONDICIONES: NO ABRANCA

Octavio Guayra *[Signature]*
 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
 CHA 22/06/20

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
 FECHA

Mario Santos Guayra *[Signature]*
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
 FECHA