

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14003

FECHA

8 07 26

CLIENTE

Lumo

LUMC00251

ORIGEN

Toluca

DESTINO

NUMERO DE SERIE

316LRVCG8ME548882

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO


RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/	X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/	X	GATO	/		VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	X
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/	X	PLACAS	/	X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/	X		/	X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

retrovis. ~~de~~ apropiado de lado derecho, faltan cuartas, Base rota del Plastico de Luz de la parte trasera arriba.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *Ante Siddes the G.S*

FIRMA

FECHA

HORA 8/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE *Jablan Hacs*

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO 251



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 96800

E

S

PROYECTO

GB

ORO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q. ROO

DONACION DG

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Av. Gustavo Baz Prada 3333 San Nicolás Atenco, Centro Industrial Tlalnepantla, 54030 Tlalnepantla, Méx; OSCAR BARRON; 56 1074 8805

SERIE: 3C6LRVCG8ME546882

MARCA: RAM DODGE
COMERCIALES

SUBMARCA PROMASTER

MODELO 2021

PLACAS Ramco 464857

EDO EMPLACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

N/A

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

09-Jul-2016

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	/	ROSA
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	/	VERDE
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	/	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	/	1ER 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA	/	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Sak unidad en Grecia.

Enric Cu
NOMBRE Y FIRMA09-07-26
FECHAJohán Floribon
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

FECHA


NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA


SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------

Abolladuras
Golpes
Rayones
en Carrocería


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE