

15	07	26
----	----	----

Lemo

Tealovvcah

3	C	6	L	R	V	C	G	8	M	E	5	4	6	9	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DODGE

DZO-MASTER

Black sea

R	E

R	E
	X
	x
	X
	x
	x
	x
	/
	x

R	E
	X

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Base trassera de aluminio doblada estrobas laterales, Faltan
plásticos en carcasa

NOMBRE Adurto Siddhartha G.S

NOMBRE Leandro Vazquez

NOMBRE _____

FIRMA 

FIRMA _____

FIRMA _____

FECHA ~~15/07/26~~ HORA 15/07/26

FECHA _____ HORA _____

FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO0427

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96938				E	<i>AS</i>
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	REHABILITACION ACTIVO FIJO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller Gcr 2 :Av Del Trabajo o camino del pasto 1682, Tezoyuca, 56006 Tezoyuca, Méx.; EDUARDO CHAVEZ : 7751242172;

SERIE: 3C6LRVCG8ME546980	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: PROMASTER	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	---------------------	--------------

PLACAS: S/P 464841	EDO EMPLACAMIENTO: Permiso	PLACAS VIGENTES	SI	NO
--------------------	----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	93859	COLOR	BIANCO	FECHA DE ENTREGA
	FINAL				


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA
GATO	/	/	PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A/	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
A/	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:


Sin Activo Fijo Sin Firma NOMBRE Y FIRMA	Ivan Arguello Valdez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	
FECHA	15/7/2026 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE