

## INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS  
FUERZA**

FOLIO

25370

FECHA

11 2 26

CLIENTE

LUMCO1144

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3 C 6 L 2 V C 9 4 M E S 4 2 3 S S

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR

DODGE

PROMASTER

BLANCO

## INVENTARIO DEL VEHICULO

|                         | R | E |                         | R | E |                        | R | E |
|-------------------------|---|---|-------------------------|---|---|------------------------|---|---|
| AUTOESTEREO             | / |   | LLANTA DE REFACCION     | / |   | LLAVES ENCENDIDO       | / |   |
| BOCINAS                 | / |   | RIN DE REFACCION        | X |   | LLAVES COMBUSTIBLE     | / |   |
| ANTENA                  | / |   | TAPONES DE RUEDAS       | / |   | MANUALES               | / |   |
| ENCENDEDOR              | X |   | LLAVE DE RUEDA          | / |   | POLIZA DE GARANTIA     | / |   |
| CENICERO                | X |   | GATO                    | X |   | VERIFICACION           | X |   |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | / |   | MANERAL DE GATO         | X |   | TARJETA DE CIRCULACION | X |   |
| ESPEJO RETROVISOR       | / |   | REFLEJANTE              | X |   | PLACAS                 | / |   |
| ESPEJOS LATERALES       | / |   | HERRAMIENTA             | / |   | AM-207-2V              |   |   |
| LUZ INTERIOR            | / |   | ACUMULADOR              | / |   | ODOMETRO AL RECIBIR    |   |   |
| LUCES DELANTERAS        | / |   | TAPON DEL RADIADOR      | / |   | ODOMETRO AL ENTREGAR   |   |   |
| LUCES TRASERAS          | / |   | TAPON DEL ACEITE        | / |   |                        |   |   |
| DIRECCIONALES IZQ       | / |   | TAPON DEL COMBUSTIBLE   | / |   |                        |   |   |
| DIRECCIONALES DER       | / |   | TAPON DEL ADBLU         | X |   |                        |   |   |
| INTERMITENTES           | / |   | TAPON DEL S. HIDRAULICO | / |   |                        |   |   |
| CLAXON                  | / |   | BAYONETA                | / |   |                        |   |   |
| LIMPIADORES             | / |   | OTROS                   | / |   |                        |   |   |



## OBSERVACIONES

COLPE EN LADO DERECHO Y FALTA DE PLASTICO.  
NO TIENEN CAMILLA.  
TIENE HERRAMIENTA ADEINTRO.

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE ABEL ORTEGA  
FIRMA ABEL ORTEGA  
FECHA 11-2-26 HORA

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA HORA

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO



## FORMATO CHECK LIST

TICKET: 92062

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

DESALOJO GUSTAVO BAZ

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Forza Cuautitlán Sarabia C. Francisco Sarabia 22, San Mateo Ixtacalco, 54840 San Mateo Ixtacalco, Méx.; OSCAR BARRON;

SERIE: 3C6LRVCG9ME542355

MARCA: RAM DODGE  
COMERCIALES

SUBMARCA: PROMASTER

MODELO: 2021

PLACAS: AM207RV

EDO EMPLACAMIENTO: PCCBIA

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL  
FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

| EXTERIOR               | SI | NO | INTERIOR                    | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD         |  |            |  | SÍ  | NO |
|------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|--------------------------|--|------------|--|-----|----|
| PARABRISAS             | /  |    | VESTIDURAS                  | /  |    | REFLEJANTES              |  |            |  |     | /  |
| FAROS                  | /  |    | ASIENTOS                    | /  |    | C. PASA CORRIENTE        |  |            |  |     | /  |
| LUCES CUARTOS          | /  |    | CINTURONES                  | /  |    | PINZAS                   |  |            |  |     | /  |
| CALAVERAS              | /  |    | TAPETES                     | /  |    | DESARMADORES             |  |            |  |     | /  |
| PARRILLA               | /  |    | ESPEJO RETROVISOR           | /  |    | EXTINTOR                 |  |            |  |     | /  |
| EMBLEMAS               | /  |    | RADIO                       | /  |    | TESTIGOS ENCENDIDOS      |  |            |  | SÍ  | NO |
| LIMPIADORES            | /  |    | BOCINAS                     | /  |    | SISTEMA DE FRENOS        |  |            |  |     |    |
| ANTENA                 | /  |    | ENCENDEDOR                  | /  |    | ACEITE                   |  |            |  |     |    |
| ESPEJOS LATERALES      | /  |    | CENICERO                    | /  |    | TEMPERATURA              |  |            |  |     |    |
| CHAPAS                 | /  |    | ELEVADORES                  | /  |    | FALLO ALTERNADOR         |  |            |  |     |    |
| LLANTAS (4)            | /  |    | LLAVES ( )                  | /  |    | CHECK ENGINE             |  |            |  |     |    |
| RINES                  | /  |    | DOCUMENTACIÓN               | SI | NO | BOLSA DE AIRE            |  |            |  |     |    |
| TAPON GASOLINA         | /  |    | MANUAL DE MANTENIMIENTO     | /  |    | SENSOR DE LLANTA         |  |            |  |     |    |
| CARROCERIA SIN GOLPES  | /  |    | POLIZA DE GARANTIA          | /  |    | ENGOMADO                 |  |            |  |     |    |
| HERRAMIENTA            | SI | NO | PLACAS                      | /  |    | AMARILLO                 |  | ROSA       |  |     |    |
| GATO                   | /  |    | PERMISO                     | /  |    | ROJO                     |  | VERDE      |  |     |    |
| MANERAL DE GATO        | /  |    | POLIZA DE SEGURO            | /  |    | AZUL                     |  | S/ENGOMADO |  |     |    |
| LLAVE "L"              | /  |    | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | /  |    | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN |  |            |  |     |    |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | /  |    | TC VIGENTE                  | /  |    | AÑO                      |  | 1ER        |  | 2DO |    |
| BIRLO DE SEGURIDAD     | /  |    |                             | /  |    | MULTA                    |  |            |  |     |    |
|                        |    |    | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN   | /  |    | HOLOGRAMA                |  |            |  |     |    |
|                        |    |    | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | /  |    | 0                        |  | 00         |  | EX  |    |

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

unidad se trasladada en grua

Eric Carr  
NOMBRE Y FIRMA

10-02-26

FECHA

Bryan A. J. J. J.  
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

|            |                                                                                          |                                                                                               |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SIMBOLOGIA | RAYON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE <b>X</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



**En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO**

| Encuesta                                                                    |  | Puntuación             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente                                       |  | 1 al 6                 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado                       |  |                        |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado          |  |                        |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*            |  |                        |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general |  |                        |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO             |  |                        |
| Comentarios y sugerencias:                                                  |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE |