

14056

15	07	26
----	----	----

LUMC00391

Teoloyucan

--

3	C	G	L	R	V	C	G	9	M	E	5	4	6	8	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DODGE

--

RAM. 1500

Blancy



	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☐	☒	REFLEJANTE	☒	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			☒

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐

ODOMETRO AL RECIBIR					

ODOMETRO AL ENTREGAR					

--



Fallan Estobos lateral, retravi, 129 roto, retravisor derecho sin espejo, base de alumio dentro de ambulancia. Fallan plasticos y golpes en carroceria.

NOMBRE Asiuro Siddhartha G.S

FIRMA _____
FECHA _____ HORA 15/07/26

NOMBRE LICIA 20 HRS

FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE

FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



GRUAS FORZA MEXICO

LUM100391

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96938				E	8
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	REHABILITACION ACTIVO FIJO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	


DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller Gcr 2 :Av Del Trabajo o camino del pasto 1682, Tezoyuca, 56006 Tezoyuca, Méx.; EDUARDO CHAVEZ : 7751242172;

SERIE: 3C6LRVCG9ME546874	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: PROMASTER	MODELO: 2021
PLACAS: S/P 488965	EDO EMPLACAMIENTO: PERMISO	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL 103747 FINAL	COLOR Blanco	FECHA DE ENTREGA 15/Julio/2024

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA			ENCENDEDOR		/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/		
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA			
						0		00	EX

TRANSMISIÓN A M	TRACCIÓN 4X2 4X4	VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS	CILINDRAJE 4 V6 V8 V12
--------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:


no hay Firma de activo fijo NOMBRE Y FIRMA	5026 Manuel Lopez Garcia NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	
FECHA	15/Julio/2024 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE