






LUMCOO182

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA		
FOLIO:									
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			MARIO COLIN	G8	GDI	DICAS	PATIO MERIDA		
			VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Torre Quintana A Boocca G.B									
SERIE:	XPG605622		MARCA:	DODGE		SUBMARCA	RAM 1500	MODELO	2023
PLACAS:	M8F-A73-A		EDO/EMPLACAMIENTO:	CDOMEX		PLACAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
ODÓMETRO	INICIAL	44,643	COLOR	BLANCO		FECHA DE ENTREGA	24 Nov 25		
EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS			VESTIDURAS			REFLEJANTES			
FAROS			ASENTOS			C. PASA CORRIENTE			
LUCES CUARTOS			CINTURONES			PINZAS			
CALAVERAS			TAPETES			DESEMBRADORES			
PARRILLA			ESPEJO RETROVISOR			EXTINTOR			
EMBLEMAS			RADIO			TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO	
LIMPIADORES			BOCINAS			SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA			ENCENDEDOR			ACEITE			
ESPEJOS LATERALES			CENICERO			TEMPERATURA			
CHAPAS			ELEVADORES			FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)			LLAVES (1)			CHECK ENGINE			
RINES			DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			SEMANTE DE VERIFICACIÓN			
GATO			PERMISO			SI		NO	
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO						
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			AÑO	23	1ER	
LLANTA C/RIN REFACCION			TC VIGENTE			MULTA		2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD			Holograma de verificación			Holograma			
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN						00	0	EX	
VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPias	CIUDRAME	4	V6	V8	V12		
TRANSMISIÓN	A	M	TRACCIÓN	4X2	4X4				
TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES: Corte en Dorsa TRASERA								
Oscar Gómez	NOMBRE Y FIRMA ACTIVO/FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE						
24/11/25	FECHA	24/11/25	FECHA						

SIMBOLOGIA	RAYON		ABOLLADURA:		GOLPE	
VISTA LADO IZQUERDO						
						
VISTA LADO DERECHO						
						
VISTA FREnte	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR				
						

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	

