

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14168

FECHA

18 08 26

CLIENTE

LUMCOG14

LUMCO

ORIGEN

Serebia Cuautitlan

DESTINO

Sere

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDGAKG731616

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO


RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO		X	GATO		/	VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		/			X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU		X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Carroceria con daños leves. puertas de rejilla con plásticos rotos.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddons G.S.
FIRMA [Signature]
FECHA 18/08/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE [Signature]
FIRMA [Signature]
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LVAC00614

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GR	GOI	DICAS
FERRERA SANCARIN				VALLEJO	ORO	COLOSIO	COLEGIOS
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				CONSIGUA	N N	CHATAARRERA	

SERIE	K6731616	MARCA	Dodge	SUBMARCA	Kam 1500	MODELO	201
-------	----------	-------	-------	----------	----------	--------	-----

PLACAS	VUP1744	EDO EMPLACAMIENTO	Ede Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO
--------	---------	-------------------	---------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	157777	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	18/08/26
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO	SI	NO	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	AÑO	1ER	2DO
GATO	/		PERMISO	/		MULTA			
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		HOLOGRAMA	00	0	EX
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/					
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/					

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V8	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:	Vestidura de Asiento Chaper Roto Honta Del. Desecho Ponchada Reparacion en Butoa.
----------------	--


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 18/08/26	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE