


Lumco06406


	FORMATO CHECK LIST				TICKET: .				E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	Traslado a EPS Gustavo Barz				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:										

SERIE:	3C6SRBDG0L630125	MARCA:	DODGE	SUBMARCA:	RAM 1500	MODELO:	2020
PLACAS:	NTC6321	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO. MEY	PLACAS VIGENTES	SI	NO	
ODOMETRO	INICIAL	58542	COLOR	Blanca	FECHA DE ENTREGA	07-01-2026	
	FINAL						



EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/	/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO	/	/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	2024	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA			
						00		EX	



TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:


 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
07/01/26, FECHA	07-01-2026 FECHA	 FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25213

FECHA

07 01 2026

CLIENTE

60000406

LUUO

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDG0UG701425

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA	/	X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/	X	GATO	/	X	VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/	X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		NTC-63-21	/	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR	58542	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Arturo Sillerthe G S
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 07/01/26 HORA:

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: Francisco Juan Ortiz
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 07-01-2026 HORA:

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE:
 FIRMA:
 FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO