

CUMCO0448

FORMATO CHECK LIST		TICKET: 89976				E	S
PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
FINANCIERA DEL CENTRO		SC	GDI	CHIH	TLAIPAN	VALLEJO	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: PATIO FORZA CUAUTITLAN; ;							

SERIE: 3C6SRIBD01G306186	MARCA: RAM	SUBMARCA: RAM 1500	MODELO: 2020
--------------------------	------------	--------------------	--------------

PLACAS: OR197753	EDO EMPLACAMIENTO: S.L.P	PLACAS VIGENTES	SI ☒ NO ☒
-------------------------	---------------------------------	-----------------	---

ODOMETRO	INICIAL	115989	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	03/12/25
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☒	VESTIDURAS	☒	☒	REFLEJANTES	☒	☒
FAROS	☒	☒	ASIENTOS	☒	☒	C. PASA CORRIENTE	☒	☒
LUCES CUARTOS	☒	☒	CINTURONES	☒	☒	PINZAS	☒	☒
CAIAVERAS	☒	☒	TAPETES	☒	☒	DESARMADORES	☒	☒
PARRILLA	☒	☒	ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	EXTINTOR	☒	☒
EMBIEMAS	☒	☒	RADIO	☒	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI ☒	NO ☒
LIMPIADORES	☒	☒	BOCINAS	☒	☒	SISTEMA DE FRENOS	☒	☒
ANTENA	☒	☒	ENCENDEDOR	☒	☒	ACEITE	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	CINICERO	☒	☒	TEMPERATURA	☒	☒
CHAPAS	☒	☒	ELEVADORES	☒	☒	FALLO ALTERNADOR	☒	☒
LLANTAS (4)	☒	☒	LLAVES (1)	☒	☒	CHECK ENGINE	☒	☒
RINES	☒	☒	DOCUMENTACIÓN	SI ☒	NO ☒	BOLSA DE AIRE	☒	☒
TAPON GASOLINA	☒	☒	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☒	SENSOR DE LLANTA	☒	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI ☒	NO ☒	PLACAS	☒	☒	AMARILLO	☒	ROSA
GATO	☒	☒	PERMISO	☒	☒	ROJO	☒	VERDE
MANERAL DE GATO	☒	☒	POLIZA DE SEGURO	☒	☒	AZUL	☒	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☒	TC VIGENTE	☒	☒	AÑO	☒	1ER ☒ 2DO ☒
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☒	MULTA	☒	☒
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☒	HOLOGRAMA		
						0	00	EX ☒

TRANSMISIÓN	
A ☒	M ☒

TRACCIÓN	
4X2 ☒	4X4 ☒

VESTIDURAS	
SUCIAS ☒	LIMPIAS ☒

CILINDRAJE			
4 ☒	V6 ☒	V8 ☒	V12 ☒


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


Oscaro Guviana NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	[Signature] NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	[Signature] NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
03/12/25 FECHA	03/12/25 FECHA	FECHA

SIMBOLOGÍA	RAYON 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	---	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE