

LUC001102

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 92904				E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	DESALOJO BODEGA GUSTAVO BAZ / GRUA				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Patio Forza Cuautitlan MRVF+2X2 Fracción San Roque, Estado de México; OSCAR BARRON;

SERIE: 3C6SRBDG0MG622303	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP	MODELO: 2021
PLACAS: NTF3783	EDO EMPLACAMIENTO: 290 HSK	PLACAS VIGENTES	SI NO

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 8 MAR 2024
----------	---------	-------	---------------	------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO	/	/
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO	/	/
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO	/	/
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	/	/
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	S/ENGOMADO	/	/
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	/	/
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	AÑO	/	/
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	1ER	/	/
						2DO	/	/
						MULTA	/	/
						HOLOGRAMA	/	/
						0	/	/
						00	/	/
						EX	/	/

TRANSMISIÓN: M	TRACCIÓN: 4X2	VESTIDURAS: SUCIAS	CILINDRAJE: 4
	4X4	LIMPIAS	V6
			V8
			V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

UNIDAD EN GRUA


OSCAR C. B. NOMBRE Y FIRMA 09/03/2026 FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO Oscar Posadas FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	---	---

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE



**GRUAS
FORZA**

INVENTARIO VEHICULO

FOLIO

25420

FECHA

09/03/2026

CLIENTE

Como

Como 00 1162

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C65RBDG0M6622303

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NTF-37-83	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Gadpes y rayones el defensor fuerza

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siller de G.S.
FIRMA [Signature]
FECHA 09/03/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO