



FOLIO

25770

FECHA

21/08/26

CLIENTE

Luma

ORIGEN

Teolapuca Luma

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SBBDGTAGSY1761

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

| R | E |
|---|---|
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / | X |
| / | / |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

| R | E |
|---|---|
| / |   |
| / |   |
| / | X |
| / | X |
| / | / |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / | X |

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

| R | E |
|---|---|
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZO

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

| R | E |
|---|---|
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

| R | E |
|---|---|
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / |   |
| / | X |
| / |   |
| / |   |
| / |   |



ODOMETRO AL RECIBIR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ODOMETRO AL ENTREGAR

|   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



## OBSERVACIONES

Plásticos de coj. faltante, de fono. tirera golpeada  
golpe en carrocería cerca de la llanta trasera y carrocería  
general

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Alejo Saldadhs. G.S  
FIRMA [Signature]  
FECHA 21/08/26 HORA

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE   
FIRMA   
FECHA  HORA

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Alejo Saldadhs. G.S  
FIRMA [Signature]  
FECHA 21/08/26 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



LUMCO0914

7

## FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL  
CLIENTEMARIO  
COLIN

GB

GDI

DICAS

PATIO  
MERIDA

TABASCO

FORZA TEOLOYUCA

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL  
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CONSIGNA NN CHATARRERA

SERIE:

K6541761

MARCA:

Dodge

SUBMARCA:

RAM

MODELO:

2019

PLACAS:

S/P

EDO EMPLACAMIENTO:

S/P

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL  
FINAL

304161

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

21/08/20

| EXTERIOR               | SI                                  | NO                       | INTERIOR                    | SI                                  | NO                       | KIT DE SEGURIDAD         | SÍ                                  | NO                                  |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PARABRISAS             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | VESTIDURAS                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | REFLEJANTES              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FAROS                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ASIENTOS                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | C. PASA CORRIENTE        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LUCES CUARTOS          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CINTURONES                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PINZAS                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CALAVERAS              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TAPETES                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DESARMADORES             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PARRILLA               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ESPEJO RETROVISOR           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | EXTINTOR                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EMBLEMAS               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RADIO                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TESTIGOS ENCENDIDOS      | SÍ                                  | NO                                  |
| LIMPIADORES            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BOCINAS                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SISTEMA DE FRENOS        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANTENA                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ENCENDEDOR                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ACEITE                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ESPEJOS LATERALES      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CENICERO                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TEMPERATURA              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CHAPAS                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ELEVADORES                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FALLO ALTERNADOR         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LLANTAS (4)            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LLAVES ( 1 )                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CHECK ENGINE             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RINES                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DOCUMENTACIÓN               | SI                                  | NO                       | BOLSA DE AIRE            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| TAPON GASOLINA         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MANUAL DE MANTENIMIENTO     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SENSOR DE LLANTA         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CARROCERIA SIN GOLPES  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | POLIZA DE GARANTIA          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ENGOMADO                 |                                     |                                     |
| HERRAMIENTA            | SI                                  | NO                       | PLACAS                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SI                       | NO                                  |                                     |
| GATO                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PERMISO                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN |                                     |                                     |
| MANERAL DE GATO        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | POLIZA DE SEGURO            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | AÑO                      | 1ER                                 | 2DO                                 |
| LLAVE "L"              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MULTA                    |                                     |                                     |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TC VIGENTE                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | HOLOGRAMA                |                                     |                                     |
| BIRLO DE SEGURIDAD     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 00                       | 0                                   | EX                                  |
|                        |                                     |                          | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                                     |                                     |

TRANSMISIÓN

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUERAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad Arranca y Avanza  
Hasta de Repaccion en Cabina

Octavio Guevara

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Alejandro Jaramon Busi

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA 21/08/20


FECHA

FECHA




|            |                                                                                          |                                                                                               |                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SIMBOLOGIA | RAYON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE <b>X</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

| Encuesta                                                                    |  | Puntuación             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente                                       |  | 1 al 6                 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado                       |  |                        |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado          |  |                        |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*            |  |                        |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general |  |                        |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO             |  |                        |
| Comentarios y sugerencias:                                                  |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  |                        |
|                                                                             |  | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE |