

INVENTARIO VEHÍCULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

25369

FECHA

10 2 26

CLIENTE

LUMO

LUMCOO 329

ORIGEN

CURATILAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SR3DG7KG587929

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO


RAM 2800

COLOR

BIANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	X		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	X		GATO	X		VERIFICACION	/	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	X		TARJETA DE CIRCULACION	X	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	X		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		NVY5542		
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		[] [] [] [] [] []		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		98228 [] [] [] []		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/		[] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADRLU	X		[] [] [] [] [] []		
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/		[] [] [] [] [] []		
CLAXON	/		BAYONETA	/		[] [] [] [] [] []		
LIMPIADORES	/		OTROS	/		[] [] [] [] [] []		



OBSERVACIONES

PLASTICOS TRASEROS DAÑADOS
BATEA GOLPEADA

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE ABEL ORTEGA
FIRMA ORTEGA ABEL
FECHA 10-2-26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE [Firma]
FIRMA [Firma]
FECHA [Firma] HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE OFICINA 7102
FIRMA [Firma]
FECHA 10-2-26 HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCOO 329

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:						E	☒
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI.	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
JAVIER CASTRO BOBADILLA		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL		
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		FORZA CUACTITLAN VIENTA							

SERIE:	K6587929	MARCA:	RAM	SUBMARCA:	1500 SLT	MODELO:	2019
--------	----------	--------	-----	-----------	----------	---------	------

PLACAS:	AX19044	EDO EMPLACAMIENTO:	NA	PLACAS VIGENTES	SI	☒
---------	---------	--------------------	----	-----------------	----	-------------------------------------

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	98,228	COLOR	BLANCO	FECHA DE ENTREGA	10/02/2026
----------	---------	-------	--------	-------	--------	------------------	------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR		☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (1)	☒		CHECK ENGINE		☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA		☒
CARROCERÍA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO		☒	PERMISO	☒		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO	☒		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		☒	TC VIGENTE	☒		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		0		00
								EX

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4X2	☒ 4X4
----------	-----	---

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE			
4	☒ V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


OSORIO G.O. NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FV 19/02/2026 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	Octavio Diaz NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 10-Feb-2026 FECHA
--	-------------------------------------	--

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		6
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		1
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		6
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		6
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE