



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 88904

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
SADER - ESTADO DE MEXICO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: TALLER SEFLOT TOLUCA - Av. Paseo Tollocan 108, Universidad, 50130 Toluca de Lerdo, Méx.; Ines Méndez; 55 7668 4397

SERIE: 3C6SRBDG1KG587946

MARCA: RAM DODGE
COMERCIALESSUBMARCA: RAM 1500 PICK
UP

MODELO 2019

PLACAS: MEF601C

EDO EMPLACAMIENTO:

GDO MEX

PLACAS VIGENTES

X

N

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

104976

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO		ROSA
GATO			PERMISO			ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO			AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/		AÑO		1ER 2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

X M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO



FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE



GRUAS
FORZA

FOLIO

25025

FECHA

02/12/2025

CLIENTE

LUMCO

LUMCO1017

ORIGEN

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

3C6SRBNG1K6587946

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO



RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NXG-90-35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105069	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

Golpes y pequeñas abolladuras en carroceria, despostillamiento en capota delanteras.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Garcia Sanchez
FIRMA
FECHA 02/12/25 HORA 13:24

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Maximiliano Juan Jose
FIRMA
FECHA 2 Dic 25 HORA 13:34

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO