

25854

FECHA

24	08	26
----	----	----

CLIENTE

Lumco 348

ORIGEN

Teoloyucan Luma

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3	C	6	S	R	B	D	G	1	L	G	2	9	6	2	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

--

TIPO

RAM

COLOR

Bloncg

AUTOESTEREO	R E	LLANTA DE REFACCION	R E	LLAVES ENCENDIDO	R E
BOCINAS	R E	RIN DE REFACCION	R E	LLAVES COMBUSTIBLE	R E
ANTENA	R E	TAPONES DE RUEDAS	R E	MANUALES	R E
ENCENDEDOR	R E	LLAVE DE RUEDA	R E	POLIZA DE GARANTIA	R E
CENICERO	R E	GATO	R E	VERIFICACION	R E
CINTURONES DE SEGURIDAD	R E	MANERAL DE GATO	R E	TARJETA DE CIRCULACION	R E
ESPEJO RETROVISOR	R E	REFLEJANTE	R E	PLACAS	R E
ESPEJOS LATERALES	R E	HERRAMIENTA	R E		

LUZ INTERIOR	R E	ACUMULADOR	R E	ODOMETRO AL RECIBIR	
LUCES DELANTERAS	R E	TAPON DEL RADIADOR	R E		
LUCES TRASERAS	R E	TAPON DEL ACEITE	R E	ODOMETRO AL ENTREGAR	
DIRECCIONALES IZQ	R E	TAPON DEL COMBUSTIBLE	R E		
DIRECCIONALES DER	R E	TAPON DEL ADBLU	R E		
INTERMITENTES	R E	TAPON DEL S. HIDRAULICO	R E		
CLAXON	R E	BAYONETA	R E		
LIMPIADORES	R E	OTROS	R E		

Daños en carrocería de todo el lado del conductor.
Defensa delantero derecha, luces tranceros dañados y rotas.

NOMBRE Arturo Siddortha G. S.
FIRMA 
FECHA 24/08/26 HORA

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____ HORA _____

NOMBRE Mejahn Mardani Dasi
FIRMA [Signature]
FECHA _____ HORA _____



GRUAS FORZA MEXICO

LUN10348

FORMIARIO CHECK LIST

ENTRADA

SAIDA

FOLIO

NOMBRE, DEDICACION O DEDICACION DEL

VALOR

SI

NO

DE

PAIS

ORIGEN

CLIENTE

VALOR

SI

NO

DE

PAIS

ORIGEN

DIRECCION DE ENTREGA

CONSIGA NO CHARRARRA

SERIE 16296283

MARCA Dodge

SUBMARCA Ton

MODELO 200

PLACAS 5/0

EDO EMPLACAMIENTO 5/0

PLACAS VIGENTES SI NO

ENOMETRICO INICIAL 11841 FINAL

COLOR Blanca

FECHA DE ENTREGA 24/08/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
PAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO	SI	NO	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	AÑO	1ER	2DO
GATO	/		PERMISO			MULTA			
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO			HOLOGRAMA	00	0	EX
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)						
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE						
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN						
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN						

TRANSMISIÓN M

TRACCIÓN 4X2 4X4

VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE 4 6 8 12



OBSERVACIONES: Unidad Avanza y Avanza


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUO
FECHA 24/08/26

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
FECHA


NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA

STANDARD	DAY	WEEK	MONTH	YEAR
----------	-----	------	-------	------

VISTA LADO DERECHO




VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayudanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE