

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

25184

FECHA

29 12 2025

CLIENTE

Lucco 290

Lucco

ORIGEN

Cuauhtlán

DESTINO

NUMERO DE MOTOR

3C65RBDG1LG306781

MARCA

DODGE

MODELO

RAM

COLOR
Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	X
/	X
/	
/	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
/	X
/	X
/	
/	X
/	X
/	
/	

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES


R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR

140518



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddallka Gar.	NOMBRE Exxon Regia	NOMBRE
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA
FECHA 29/12/23	FECHA	FECHA
HORA	HORA	HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com




GRUAS FORZA MEXICO




GRUAS FORZA MEXICO


 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST			FOLIO:				E	S		
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS		Q.ROO	
				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		SKALA	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:											
SERIE:	3C65RB061LG30618		MARCA:	Dodge		SUBMARCA	Ram 1500		MODELO	2020	
PLACAS:	SLP		EDO EMPLACAMIENTO:	N/A		PLACAS VIGENTES			SÍ	NO	
ODÓMETRO	INICIAL	140518		COLOR	Blanco		FECHA DE ENTREGA			29-12-25	
EXTERIOR		SI	NO	INTERIOR		SI	NO	KIT DE SEGURIDAD		SÍ	NO
PARABRISAS				VESTIDURAS				REFLEJANTES			
FAROS				ASENTOS				C. PASA CORRIENTE			
LUCES CUARTOS				CINTURONES				PINZAS			
CALAVERAS				TAPETES				DESARMADORES			
PARRILLA				ESPEJO RETROVISOR				EXTINTOR			
EMBLEMAS				RADIO				TESTIGOS ENCENDIDOS		SÍ	NO
LIMPIADORES				BOCINAS				SISTEMA DE FRENOS			
ANTENA				ENCENDEDOR				ACEITE			
ESPEJOS LATERALES				CENICERO				TEMPERATURA			
CHAPAS				ELEVADORES				FALLO ALTERNADOR			
LLANTAS (4)				LLAVES ()				CHECK ENGINE			
RINES				DOCUMENTACIÓN		SI	NO	BOLSA DE AIRE			
TAPON GASOLINA				MANUAL DE MANTENIMIENTO				SENSOR DE LLANTA			
CARROCERIA SIN GOLPES				POLIZA DE GARANTIA				ENGOMADO			
HERRAMIENTA		SI	NO	PLACAS				AMARILLO	ROSA		
GATO				PERMISO				ROJO	VERDE		
MANERAL DE GATO				POLIZA DE SEGURO				AZUL	S/ENGOMADO		
LLAVE "L"				TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)				SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN				TC VIGENTE				AÑO	1ER	2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD				HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN				MULTA			
				CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN				0	00	EX	
TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE					
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12		
TANQUE DE GASOLINA				OBSERVACIONES:							
OSCAR CO NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 29/12/2025				NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA				Exxon Reyes Almeida NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA			

SÍMBOLOGÍA	RAYÓN: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: 
------------	--	---	--


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCIÓN TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios Y sugerencias:	
<i>Excelente</i>	
<i>Excmo. Sr. Almend</i>	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	