

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25379

FECHA

19 02 2026

CLIENTE

L0400383

LUMO

ORIGEN

Cualitron

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDG1NG622309

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☐	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	NTF-37-78		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	15791	
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Calaveras 129. fuerza solar ~~substituta~~ fallones en carroceria

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo S. S. G. S.

FIRMA

FECHA

HORA 19/02/2026

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO: 383				E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	GB	GDL.	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	GAC		CUAUTITLÁN	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNACIÓN								

SERIE: 3C6SRBDG1MG622309	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO: N/A	PLACAS VIGENTES: SI ☒ NO ☒
-------------	------------------------	--

ODOMETRO	INICIAL: 15791	FINAL:	COLOR: BLANCO	FECHA DE ENTREGA: 19-02-2026
----------	----------------	--------	---------------	------------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	☒	☒	VESTIDURAS	☒	☒	REFLEJANTES	☒	☒
FAROS	☒	☒	ASIENTOS	☒	☒	C. PASA CORRIENTE	☒	☒
LUCES CUARTOS	☒	☒	CINTURONES	☒	☒	PINZAS	☒	☒
CALAVERAS	☒	☒	TAPETES	☒	☒	DESARMADORES	☒	☒
PARRILLA	☒	☒	ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	EXTINTOR	☒	☒
EMBLEMAS	☒	☒	RADIO	☒	☒	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	☒	☒	BOCINAS	☒	☒	SISTEMA DE FRENOS	☒	☒
ANTENA	☒	☒	ENCENDEDOR	☒	☒	ACEITE	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	CENICERO	☒	☒	TEMPERATURA	☒	☒
CHAPAS	☒	☒	ELEVADORES	☒	☒	FALLO ALTERNADOR	☒	☒
LLANTAS (4)	☒	☒	LLAVES (L)	☒	☒	CHECK ENGINE	☒	☒
RINES	☒	☒	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☒	☒
TAPON GASOLINA	☒	☒	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☒	SENSOR DE LLANTA	☒	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒	ENGOMADO	SI	NO
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
GATO	☒	☒	PERMISO	☒	☒	AÑO	1ER	2DO
MANERAL DE GATO	☒	☒	POLIZA DE SEGURO	☒	☒			
LLAVE "L"	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☒			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☒	TC VIGENTE	☒	☒	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☒	0	00	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☒			

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:

Octavio Gacera NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	Edoob Hbl NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Edoob Hbl NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
19/02/26 FECHA	19/02/26 FECHA	19/02/26 FECHA

X