LUMCO1487

LUM10 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	FOLIO: ASI400359				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION PATIO MANZUR - GUADALAJARA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: JP8J+9Q2 Tonalá, Jalisco. Emiliano Hernández. 662 414 0118

SERIE:	3C6SRBDG1MG702709	MARCA:	RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA	RAM 1500 PICK UP	MODELO	2021

PLACAS:	SL024A1	EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A	COLOR	Negro/Verde	FECHA DE ENTREGA	
	FINAL					

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
✓		PARABRISAS	✓		VESTIDURAS		✓	REFLEJANTES
✓		FAROS	✓		ASIENTOS		✓	C. PASA CORRIENTE
✓		LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES		✓	PINZAS
✓		CALAVERAS		✓	TAPETES		✓	DESARMADORES
✓		PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR		✓	EXTINTOR
✓		EMBLEMAS	✓		RADIO	SI	NO	TESTIGOS
✓		LIMPIADORES	✓		BOCINAS		✓	SISTEMA DE FRENOS
	✓	ANTENA		✓	ENCENDEDOR		✓	ACEITE
		ESPEJOS LATERALES		✓	CENICERO		✓	TEMPERATURA
✓		CHAPAS	✓		ELEVADORES		✓	FALLO ALTERNADOR
✓		LLANTAS (4)		✓	LLAVES DEL VEHÍCULO (2)		✓	CHECK ENGINE
✓		RINES	SÍ	NO	DOCUMENTACIÓN		✓	BOLSA DE AIRE
		TAPON GASOLINA		✓	MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓	SENSOR DE LLANTA
	✓	CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTÍA	ENGOMADO		
SÍ	NO	KIT PARA CAMBIO DE LLANTA		✓	PERMISO	ROSA		AMARILLO
	✓	GATO		✓	POLIZA DE SEGURO	ROJO		VERDE
	✓	MANERAL DE GATO		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL		S/ENGOMADO ✓
	✓	LLAVE "L"		✓	ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	VESTIDURAS		
	✓	LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

EQUIPAMIENTO

SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
	✓	TORRETA	✓		TUMBABURROS		✓	PANEL DE CONTROL
	✓	SIRENA	✓		ROLL BAR		✓	CONSOLA
	✓	MICROFONO		✓	MAMPARA		✓	Placas
	✓	BOCINA		✓	GANCHOS DE ARRASTRE			
	✓	BARRA DE LUCES LED		✓	PORTA ESPOSAS			


OBSERVACIONES: Se entrega Unidad en Grua. ✓ Sin Bateria. ✓ Sin llave de arranque ✓ Descompuesta Mecanicamente

Escaneado con CamScanner

SIMBOLOGIA	RATON:	ABOLLADURA:	GOLPE X


VISTA LADO IZQUERDO



Abolladuras
Faltantes



VISTA LADO DERECHO


Faltantes
Abolladuras



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
 Rayones	 Sin Defensa Abolladuras Faltante	

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	No hay. A.F que firme
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Firma Entrega	SELLO	Firma Recibe
Fabian Flores Lopez		No hay A.F. que Firme Patric Fuerza Tecolutlan
		Fecha

Escaneado con CamScanner

INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25934

FECHA: 26 / 10 / 26

LUMC0148 7

CLIENTE: LUMO

ORIGEN:

DESTINO: Talayuca LUMO

NUMERO DE SERIE: 3 V 6 S R B D G 1 A 6 7 0 2 7 0 9

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: Dodge

MODELO:

TIPO: RAM

COLOR: Negro/rojo

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	✓		LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO		X
BOCINAS	✓		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE		X
ANTENA	✓		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR	✓		LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO	✓		GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION		X
ESPEJO RETROVISOR	✓		REFLEJANTE		X	PLACAS		X
ESPEJOS LATERALES	✓		HERRAMIENTA		X			

	R	E		R	E
LUZ INTERIOR	✓		ACUMULADOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓		TAPON DEL RADIADOR	✓	
LUCES TRASERAS	✓		TAPON DEL ACEITE	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓		TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
DIRECCIONALES DER	✓		TAPON DEL ADBLU	✓	
INTERMITENTES	✓		TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
CLAXON	✓		BAYONETA	✓	
LIMPIADORES	✓		OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:





OBSERVACIONES

Sin computadora, llantas en mal estado, y faltanta de Matepicias, sin llave

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE: Juan Carlos Chimal	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA: 26/10/26 HORA:	FECHA: HORA:	FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner