

LUMC06378

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO:				E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	VALL.	TLAL.	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA
	GAC		CUAUTITLÁN	SC	QRO	COLOS.	CHETUMAL	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNACIÓN								

SERIE: 3C6SRBDG2JG198991	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP	MODELO: 2018
--------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO: N/A	PLACAS VIGENTES: SI ☒ NO ☒
-------------	------------------------	--

ODOMETRO	INICIAL	126770	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	15-01-2020
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE	☒	
LUCE CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS	☒	
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES	☒	
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS	☒	
ANTENA	☒		ENCENDEDOR	☒		ACEITE	☒	
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO	☒		TEMPERATURA	☒	
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR	☒	
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (1)	☒		CHECK ENGINE	☒	
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☒	
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒	
CARROCERÍA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTÍA	☒		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒		AMARILLO		ROSA
GATO	☒		PERMISO	☒		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO	☒		AZÚL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE	☒		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:

126,770 Km.


 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO/FIJO 15/01/2020 FECHA
--

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA


 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 15-01-20 FECHA
--

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE