

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25760

FECHA

07 09 26

CLIENTE

Lumo

LUMCO 1401

ORIGEN

Toluca Lumo

DESTINO

NUMERO DE SERIE

316SRBD62K6587935

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☒
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☒	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☒	NV 4-53-99		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☒	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☒	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☒			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☒			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☒			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☒			



OBSERVACIONES

Se lleva a Taller de Administradora de servicio Flej
Sin plasticos de puerta de cajuela y con piezas de reidan en caja
y el sin calaveras traseras rotas Golpe y aboyadura en Puerta
del conductor no hebre bien la puerta sin baterie y llgo en gura

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE A. J. Siddhartha G. S.

FIRMA

FECHA 02/09/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

Lumco1401

	FORMATO CHECK LIST				TICKET:				E	S
	PROYECTO				GB	ORO	PUF	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - IMSS PICK UP - TAMAULIPAS				SC	GDL	CHIH	TIALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: IMSS Hospital General de Zona No. 13, Heroica Matamoros - Sexta Ocampo 800, Centro, 87300 Heroica Matamoros, Tamps.; Rodrigo Villarreal Garza; 8341391492

SERIE: 3C6SRBDG2KG587955	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP	MODELO: 2019
--------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

PLACAS: NYY5399	EDO EMPLACAMIENTO: EDO MES	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: BLANCO	FECHA DE ENTREGA: 7/09/26
----------	---------	-------	---------------	---------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/			/		MULTA			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX	

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES: UNIDAD BAJO ENGRUA A TALLER PARA REPARACIÓN TALLER POR PARTE DE ASSEGUADORA
--


SIN FIRMA AF.	RICARDO ALZ.	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	7/09/26 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	--	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		Sin Fianza A2 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE