

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14174

FECHA

18 08 26

CLIENTE

Lumo

LUMC0648

ORIGEN

Sarabia Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRBD2KG588127

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO



RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Defensa trancera obsoleta y caja con faltantes de plasticas
 Daños en las puertas del lado del capitulo
 Defensa delantera floja

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddhartha G.S.
 FIRMA
 FECHA 18/08/26 HORA 18/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Alejandro Mendez
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO0648

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
FORZA SARABIA				VALLEJO	QRO	COLOSIO	PATIO MERIDA
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				CONSIGNA	NN	CHATARRERA	TABASCO

SERIE:	KG588121	MARCA:	Dodge	SUBMARCA:	RAM	MODELO:	2019
--------	----------	--------	-------	-----------	-----	---------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	S/P	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	------------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	129075	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	18/08/26
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO	SI	NO	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	AÑO	1ER	2DO
GATO	/		PERMISO	/		MULTA			
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		HOLOGRAMA	00	0	EX
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/					
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/					

TRANSMISIÓN	M
-------------	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCHAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:	Avanza y Avanza, Asiento chofer- Vest. Rota. Tapetes en Batea.
----------------	---


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 18/08/26	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE