

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25239

FECHA

14/01/2026

CLIENTE

Luna

Luna 0331

ORIGEN

Cautin

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDG2KG731066

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO


RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	NUP-16-96	☐	☒
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	112218		
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Snt. Bateria

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Saldarriaga G.S.
FIRMA [Signature]
FECHA 14/01/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE [Signature]
FIRMA [Signature]
FECHA 15/01/26 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

Louco0331

FORMATO CHECK LIST		FOLIO:						E	S
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		GB	BARRI	VALL	TLAL	PUE	P. CARMEN	PATIO CHIHUAHUA	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		SKALA	ATIZ.	SC	QRO	COLOS	CHETUMAL		

SERIE: <u>K9 7310 66</u>	MARCA: <u>Renault</u>	SUBMARCA: <u>Renault</u>	MODELO: <u>2019</u>
PLACAS: <u>AX17917</u>	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL <u>112218</u>	COLOR: <u>Negro</u>	FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (V)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
A M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:
<u>Revisión estallado</u>


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA <u>15/01/26</u>	FECHA <u>15/1/86</u>	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON	ABOLLADURA	GOLPE
------------	-------	------------	-------




X


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE