

25757

24	08	26
----	----	----

4.000188

Luno

Tealoxuca Lugo

--

3	C	6	S	R	B	D	G	2	L	G	3	0	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

Dodge



10/10/2016

RAM

Blanca

	R	E		R	E	
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	

	R	E		R	E	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/		
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X	
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/		
CLAXON	/		BAYONETA	/		
LIMPIADORES	/		OTROS	/		



Detalles en cerrocería general de pintura.

NOMBRE Aduro Sidderrthe G.S

FIRMA _____

FECHA 24/08/26 HORA 24/08/26

NOMBRE

FIRMA _____

FECHA _____ HORA _____

NOMBRE Abelardo Aranda

FIRMA _____

FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



GRUAS FORZA MEXICO

LUMC00188

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTEMARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

FORZA TEOLOYUCAN

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CONSIGNA AIN CHATARRERA

SERIE:

LG301412

MARCA:

Dodge

SUBMARCA

Ram.

MODELO

2020

PLACAS:

s/p

EDO EMPLACAMIENTO:

s/p

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL

87590

FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

24/08/20

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES					/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE					/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS					/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES					/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR					/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS					/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE					/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA					/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR					/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE					/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA					/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI		NO			
GATO		/	PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/						

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad Arranca y Avanza.

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA


24/08/20

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE