LUM 01485

LUM FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	FOLIO: ASI400357				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	RECOLECCION PATIO MANZUR - GUADALAJARA	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: JP8J+9Q2 Tonalá, Jalisco. Emiliano Hernández. 662 414 0118

SERIE:	3C6SRBDG2MG702640	MARCA:	RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA	RAM 1500 PICK UP	MODELO	2021

PLACAS:	SL009A1	EDO EMPLACAMIENTO:		PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	N/A	COLOR	Negro/Black	FECHA DE ENTREGA	
	FINAL	N/A				

SÍ	NO	EXTERIOR	SÍ	NO	INTERIORES	SÍ	NO	KIT DE SEGURIDAD
✓		PARABRISAS	✓		VESTIDURAS		✓	REFLEJANTES
✓		FAROS	✓		ASIENTOS		✓	C. PASA CORRIENTE
✓		LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES		✓	PINZAS
✓		CALAVERAS		✓	TAPETES		✓	DESARMADORES
✓		PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR			EXTINTOR
✓		EMBLEMAS	✓		RADIO	**SI**	**NO**	**TESTIGOS**
✓		LIMPIADORES	✓		BOCINAS		✓	SISTEMA DE FRENOS
	✓	ANTENA		✓	ENCENDEDOR		✓	ACEITE
✓		ESPEJOS LATERALES		✓	CENICERO		✓	TEMPERATURA
✓		CHAPAS	✓		ELEVADORES		✓	FALLO ALTERNADOR
✓		LLANTAS (4)		✓	LLAVES DEL VEHÍCULO (2)		✓	CHECK ENGINE
✓		RINES	**SÍ**	**NO**	**DOCUMENTACIÓN**		✓	BOLSA DE AIRE
✓		TAPON GASOLINA		✓	MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓	SENSOR DE LLANTA
	✓	CARROCERIA SIN GOLPES		✓	POLIZA DE GARANTÍA	**ENGOMADO**		
SÍ	**NO**	**KIT PARA CAMBIO DE LLANTA**		✓	PERMISO	ROSA		AMARILLO
	✓	GATO		✓	POLIZA DE SEGURO	ROJO		VERDE
	✓	MANERAL DE GATO		✓	TARJETA DE CIRCULACIÓN	AZUL		S/ENGOMADO ✓
	✓	LLAVE "L"		✓	ENGOMADO DE VERIFICACIÓN	**VESTIDURAS**		
	✓	LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	SUCIAS ✓		x LIMPIAS

TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE			
A ✓	M	4X2	4X4 ✓	SUCIAS ✓	LIMPIAS	4	V6 ✓	V8	V12

EQUIPAMIENTO


SÍ	NO	EQUIPO LUZ Y SONIDO	SÍ	NO	ESTRUCTURA METÁLICA	SÍ	NO	TECNOLOGÍA
	✓	TORRETA		✓	TUMBABURROS		✓	PANEL DE CONTROL
	✓	SIRENA	✓		ROLL BAR		✓	CONSOLA
	✓	MICROFONO		✓	MAMPARA		✓	placas
	✓	BOCINA		✓	GANCHOS DE ARRASTRE			
	✓	BARRA DE LUCES LED		✓	PORTA ESPOSAS			
		OBSERVACIONES:	Se entrega Unidad en Grua. *Sin llave no se puede abrir unidad cerrada *falla mecanica					

Escaneado con CamScanner

SIMBOLOGIA	RATON: ⩙	ABOLLADURA: O	GOLPE X


VISTA LADO IZQUERDO




Golpes
Talloneo
Abolladuras



VISTA LADO DERECHO


Abolladuras
Talloneo



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
 Talloneo	Sin Defensa  Abolladuras Talloneo	

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

TANQUE DE GASOLINA



Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	No hay AF que firme

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Recibe de conformidad y a entera satisfacción.

Firma Entrega	SELLO	Firma Recibe
Fabian Flores Lopez		No hay AF que firme Datic Fuerza Tecolcuican
		Fecha

Escaneado con CamScanner

INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25919

FECHA: 26 oct 26

LVHCO 1485

CLIENTE: LVHO

ORIGEN:

DESTINO: Tecamac LVHO

NUMERO DE SERIE: 3C6SRBD62HG710265 40

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Dodge		RAM	Negro/verde

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO		X
BOCINAS		X
ANTENA		X
ENCENDEDOR		X
CENICERO		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION		X
RIN DE REFACCION		X
TAPONES DE RUEDAS		X
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X

	R	E
LLAVES ENCENDIDO		X
LLAVES COMBUSTIBLE		X
MANUALES		X
POLIZA DE GARANTIA		X
VERIFICACION		X
TARJETA DE CIRCULACION		X
PLACAS		X

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR		X
TAPON DEL RADIADOR		X
TAPON DEL ACEITE		X
TAPON DEL COMBUSTIBLE		X
TAPON DEL ADBLU		X
TAPON DEL S. HIDRAULICO		X
BAYONETA		X
OTROS		X

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

Unidad cerrada y tablero desarmado, sin llanta de Refacción, Los pos en cajuela y Retrovisor lado DER No tiene espejo, Llantas en mal estado

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Juan Carlos Chavez	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 26/oct/26 HORA	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com | GRUAS FORZA MEXICO | GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner