

25772

21	08	20
----	----	----

LU400769

Lungs

Tea to yucca Lemo

--

3	C	6	J	R	B	D	G	3	K	G	7	2	6	8	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dodge

--

RAY

13/5/55

ESPEJOS LATERALES

R	E
	X
	A

HERRAMIENTA

PLACAS

LIMPIADORES

[illegible]

OTROS

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

A semi-circular fuel gauge with a needle pointing to the center, labeled 'F' at both ends.

A semi-circular scale with a pointer at the center, labeled 'E' at both ends.

Golpe serio en frente sobre la cabeza del conductor.

NOMBRE Adura Siddhartha G.S

FIRMA

FECHA 21/08/26 HORA 21/08/26

NOMBRE

.....
FIRMA.....
.....

FECHA _____ HORA _____

NOMBRE Alexander Mendon

FIRMA _____

FECHA 22/11/2017 HORA 14:00

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



GRUAS FORZA MEXICO

LUMC00769

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTEMARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

FOLIA TEOLYUCAN

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CONSIGNA NW CHATARRERA

SERIE:

K6726877

MARCA:

Dodge

SUBMARCA

Ram

MODELO

2014

PLACAS:

S/P

EDO EMPLACAMIENTO:

S/P

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL

99210

FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

21/08/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI	NO	
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISION

A M

TRACCION

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Arsona y Avanza con Juego
Extra de Herramienta para Reparacion

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA

21/08/26

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON	ABOLLADURA	GOLPE
			


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE