

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

13993

FECHA

8 07 26

CLIENTE

LUMCO0449

Lumo

ORIGEN

Toluca

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDG3LG306229

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO


RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☐	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☐	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☐	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCE DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCE TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☐	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☐	☐			



OBSERVACIONES

Golpes en carroceria sin/ruedas Defensa trasera dañada en/golpes
puerta de cajuela con golpes Defensa delantera tambien con golpes

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siller-Hu G.S.
FIRMA
FECHA 8/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Mario Lopez Granados
FIRMA
FECHA
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO: 449				E	S
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	GB	GDL.	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	PICK UP WORLD ATIZAPÁN		CUAUTITLÁN	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN CONSIGNA								

SERIE:	3C6SRBDG3LG306229	MARCA:	RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA	RAM 1500	MODELO	2020
--------	-------------------	--------	-----------------------	----------	----------	--------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	-----------------	----	---------------

ODOMETRO	INICIAL	104013	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	20-07-26
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2) Control	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO	SI	NO	
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	AÑO	1ER	2DO
GATO	/		PERMISO	/					
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/					
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA	0	00	EX
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/					
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/					

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:


Sin personal de activo fijo Para la entrega NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Mario López Granados NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 20-07-26 FECHA
FECHA	FECHA	

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE