

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25376

FECHA

19 2 26

CLIENTE

LUMC138

LUKO

ORIGEN

TULTITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C65LBDGSKG694837

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

BN

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NUP-77-62	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☒	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	1201116	☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADRLU	☒	☐		☒	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☒	☐



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Ortega / 162
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: 19-2-26 HORA: 16:22

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE:
 FIRMA:
 FECHA: HORA:

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE:
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

FOLIO:

138

E

5

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL DEL CLIENTEMARIO
COLÍN

GB

GDL.

DICAS

PATIO MERIDA

TABASCO

GAC

CUAUTITLÁN

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMENDIRECCIÓN DE ENTREGA: **FORZA CUAUTITLÁN**

CONSIGNACIÓN

SERIE: 3C6SRBDG5KG694837

MARCA: RAM DODGE
COMERCIALESSUBMARCA: RAM 1500 PICK
UP

MODELO 2019

PLACAS: S/P

EDO EMPLACAMIENTO: N/A

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

120 116

FINAL

COLOR

BLANCO

FECHA DE ENTREGA

19-02-2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☒	☐
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☒	☐
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☒
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☐	☒	ACEITE	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☐	☒	TEMPERATURA	☐	☒
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☒
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES (1) <i>Control</i>	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☒
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☐	☒
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☐	☒	SI	NO	
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☐	☒	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☐	☒	HOLOGRAMA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☐	☒	TC VIGENTE	☐	☒	0	00	EX
BIRLO DE SEGURIDAD	☐	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☐	☒			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☐	☒			

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Octavio Guerra *[Signature]*
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Eduardo Hoy *[Signature]*
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


19/02/26 FECHA

FECHA


19/2/26
FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE 
------------	---	--	---


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE