

LUMCO0140

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

~~SAIDA~~

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE

MARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

Foren TEOLYUCAN.

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CONSIGNA NN CHATARRERA.

SERIE:

L6301422

MARCA:

Dodge

SUBMARCA

Rua

MODELO

2020

PLACAS:

s/p

EDO EMPLACAMIENTO:

s/p

PLACAS VIGENTES

~~SI~~ NO

ODOMETRO

INICIAL

218233

FINAL

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

19/08/20

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES					
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE					
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS					
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES					
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR					
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS					/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE					/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA					/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR					/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE					/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA					/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI		NO			
GATO	/	/	PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE	/	/	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/						

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad Arranca y Avanza.

Oscaro Guero

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Alejandro Muñoz

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA 19/08/20

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE X
------------	---	--	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE