

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO
25872

FECHA
03 09 26

CLIENTE
LONDO

ORIGEN
Teoloyucan

DESTINO

NUMERO DE SERIE
3065RBDG6J61991125

NUMERO DE MOTOR

MARCA
Dodge

MODELO

TIPO

COLOR

RAM

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BUCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R E

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R E

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

R E

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZO
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIAZONES


R E

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADRLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R E

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
Sergio Balera

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FUERZA MEXICO

GRUAS FUERZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST

LUMCOO129
ENTRADA

SALIDA

FOLIO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE

MARIO
COLIN

Q.B.

Q.D.E.

DICAS

PATIO
MÉRIDA

TABASCO

CONSIGNA MIRSOLAVA
NN CHATARRERA

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIO

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA

TEOCHUCAN
FORZA CUANTITLAN

SERIE

JG199125

MARCA

DODGE

SUBMARCA

RAM 1500

MODELO 2018

PLACAS

0/P

EDO EMPLACAMIENTO:

N/A

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

245,893

COLOR

BLANCO

FECHA DE ENTREGA

03/SEP/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		✓
ANTENA	✓		ENCENDEDOR	✓		ACEITE		✓
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO	✓		TEMPERATURA		✓
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES ()	✓		CHECK ENGINE		✓
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		✓
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA		✓
CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTIA	✓		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	✓		SI	NO	
GATO	✓		PERMISO	✓		SEMESTRE DE VERIFICACION		
MANERAL DE GATO	✓		POLIZA DE SEGURO	✓		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	✓		TARJETA DE CIRCULACION (TC)	✓		MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCION	✓		TC VIGENTE	✓		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	✓		HOLOGRAMA DE VERIFICACION	✓		00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACION	✓				

TRANSMISION

A M

TRACCION

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

SIN BATERIA
ASIENTOS DELANTEROS ROTOS

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA OSCAR MACEDONIO
03/SEP/26

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE X
------------	---	--	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE