

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

25188

FECHA

29 12 25

CLIENTE

LUMCOO238

LUHO

ORIGEN

CUATITLAN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C65RB0G7KGJG1657

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

RAM

TIPO

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E	R	E	R	E
AUTOESTEREO	/		/		/	
BOCINAS	/		/		/	
ANTENA	/		/		/	
ENCENDEDOR	/		/		/	
CENICERO	X					
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		/		/	
ESPEJO RETROVISOR	/		/		/	
ESPEJOS LATERALES	/		/		/	
LLANTA DE REFACCION						
RIN DE REFACCION						
TAPONES DE RUEDAS						
LLAVE DE RUEDA						
GATO						
MANERAL DE GATO						
REFLEJANTE	X					
HERRAMIENTA						
LLAVES ENCENDIDO	/				/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/				/	
MANUALES					X	
POLIZA DE GARANTIA					X	
VERIFICACION					X	
TARJETA DE CIRCULACION					X	
PLACAS					X	

	R	E	R	E	ODOMETRO AL RECIBIR
LUZ INTERIOR	/		/		183223
LUCES DELANTERAS	/		/		
LUCES TRASERAS	/		/		
DIRECCIONALES IZQ	/		/		
DIRECCIONALES DER	/		/		
INTERMITENTES	/		/		
CLAXON	/		/		
LIMPIADORES	/		/		
					ODOMETRO AL ENTREGAR
ACUMULADOR	/		/		183223
TAPON DEL RADIADOR	/		/		
TAPON DEL ACEITE					
TAPON DEL COMBUSTIBLE					
TAPON DEL ADBLU	X				
TAPON DEL S. HIDRAULICO					
BAYONETA					
OTROS					



OBSERVACIONES

DAÑOS EN LA DEFENSA TRASERA

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN
 NOMBRE Abel Ovega
 FIRMA Abel Ovega
 FECHA 29-12-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR
 NOMBRE Eymar Reyes A
 FIRMA Eymar Reyes A
 FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
 NOMBRE _____
 FIRMA _____
 FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México





atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				FOLIO:				E	S	
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO	
	GAC				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	SKALA	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Feria Cuauhtémoc Coagenc											
SERIE: BCG62B06172G1561657				MARCA: Dodge Ram		SUBMARCA: Ram 1500		MODELO: 2015			
PLACAS: SIP		EDO EMPLACAMIENTO: NIA		PLACAS VIGENTES				SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
ODÓMETRO	INICIAL: 183223	COLOR: Blanca		FECHA DE ENTREGA: 29-12-25							
EXTERIOR		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	INTERIOR		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	KIT DE SEGURIDAD		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
PARABRISAS		VESTIDURAS		ASIENTOS		CINTURONES		REFLEJANTES			
FAROS		PINZAS		TAPETES		DESARMADORES		C. PASA CORRIENTE			
LUCES CUARTOS		EXTINTOR		ESPEJO RETROVISOR		TESTIGOS ENCENDIDOS		ACEITE			
CALAVERAS		SISTEMA DE FRENOS		RADIO		SÍ <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		TEMPERATURA			
PARRILLA		BOCINAS		ENCENDEDOR		FALLO ALTERNADOR		CHECK ENGINE			
EMBLEMAS		CENICERO		ELEVADORES		BOLSAS DE AIRE		SENSOR DE LLANTA			
LIMPIADORES		LLAVES ()		DOCUMENTACIÓN		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	ENGOMADO			
ANTENA		MANUAL DE MANTENIMIENTO		POLIZA DE GARANTIA		AMARILLO <input type="checkbox"/>		ROSA <input checked="" type="checkbox"/>			
ESPEJOS LATERALES		HERRAMIENTA		PLACAS		ROJO <input type="checkbox"/>		VERDE <input checked="" type="checkbox"/>			
CHAPAS		PERMISO		MANERAL DE GATO		AZUL <input type="checkbox"/>		S/ENGOMADO <input checked="" type="checkbox"/>			
LLANTAS (4)		POLIZA DE SEGURO		LLAVE "L"		AÑO 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
RINES		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		LLANTA C/RIN REFACCIÓN		1ER <input type="checkbox"/> 2DO <input checked="" type="checkbox"/>		MULTA <input type="checkbox"/>			
TAPON GASOLINA		TC VIGENTE		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		0 <input type="checkbox"/> 00 <input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA <input type="checkbox"/>			
CARROCERIA SIN GOLPES		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		EX <input type="checkbox"/>					
HERRAMIENTA		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TRACCIÓN		4 <input type="checkbox"/> 4X2 <input checked="" type="checkbox"/> 4X4 <input type="checkbox"/>	VESTIDURAS		4 <input type="checkbox"/> V6 <input checked="" type="checkbox"/> V8 <input type="checkbox"/> V12		
GATO		SUCIAS <input type="checkbox"/>		LIMPIAS <input checked="" type="checkbox"/>		CILINDRAJE					
MANERAL DE GATO											
LLAVE "L"											
LLANTA C/RIN REFACCIÓN											
BIRLO DE SEGURIDAD											
TRANSMISIÓN											
A <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>											
TANQUE DE GASOLINA											
											
OBSERVACIONES:											
OKA-6138 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO				NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO				 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE			
29/12/2015				FECHA				FECHA			

SÍMBOLOGÍA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE:




VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCIÓN TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

