

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25372

FECHA

11 2 26

LUMCO1146

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

TULTITLAN

NUMERO DE SERIE

3CG3RB DG7KGS 87921

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO



RAM2800

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	X		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	X		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	X		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	X		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	X		GATO	X		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	X		TARJETA DE CIRCULACION	X	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	X		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		NWP6349		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADRLU	X				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

FALTA DE TAPON.
BATERIA DANADA
FALTA ESPEJO RETROVISOR DERECHO.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE ABEL ORTEGA
FIRMA ABEL ORTEGA
FECHA 11-2-26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 92062

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

DESALOJO GUSTAVO BAZ

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Forza Cuautitlán Sarabia C. Francisco Sarabia 22, San Mateo Ixtacalco, 54840 San Mateo Ixtacalco, Méx.; OSCAR BARRON;

SERIE: 3C6SRBDG7KG587921

MARCA: RAM DODGE
COMERCIALES

SUBMARCA: RAM 1500 PICK

MODELO: 2019

PLACAS: NWP6349

EDO EMPLACAMIENTO: Edo MEX

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

Bl-co

FECHA DE ENTREGA

10-02-2018

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO		/
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO			ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO			AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE			AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad se trasladada en grca

Octavio Guevara

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

10/02/2018 FECHA

FECHA

FECHA

