

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25042

FECHA

8/12/25

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

Cuernavaca

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C5RB067H67002648

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

RAM

TIPO

COLOR

Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R	E
X	
X	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
X	

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS


R	E
X	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
X	
/	
X	

ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

1	0	7	8	1	4				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--



OBSERVACIONES

3ra Batería, Golpes en bqtas. lado izq, sin llanta de refaccion, de fensa de la tr. y con daños

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chime
FIRMA
FECHA 8-12-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Tabara Jares
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCOO 327

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTEMARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Torre Coacuitlan / Gustavo Bar.

SERIE:

366SRBDG7M6702610

MARCA:

Dodge

SUBMARCA:

Ram 1500

MODELO:

2021

PLACAS:

VR197734

EDO EMPLACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

107814

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

08 Dic 2025

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES				/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE					/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS					/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES					/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR				/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS					/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE					/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA					/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR					/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE					/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA				/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI		NO			
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/							

TRANSMISIÓN

A / M

TRACCIÓN

4X2 / 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS / LIMPIAS

CILINDRAJE

4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO



FECHA 08/12/25

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE