

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO
25499
 FECHA
24 03 26

604100969

CLIENTE
 Lugo

ORIGEN
 Cuahitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE
 3 1 6 5 R B D G 8 K G 7 2 6 8 7 9

NUMERO DE MOTOR

MARCA
 Dodge

MODELO

TIPO
 RAM

COLOR
 Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/	X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/	X	GATO	/		VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/	X	NUR-20-27	/	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADDBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN
 NOMBRE *Agripio Siddhartha G.S.*
 FIRMA *[Signature]*
 FECHA *24/03/26*

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR
 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
 NOMBRE *Costa Flores*
 FIRMA *[Signature]*
 FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

	FORMATO CHECK LIST			FOLIO: <u>104000969</u>			E		S		
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLÍN	GB	GDL.	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO	
	Pick Up World				CUAUTILÁN	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN		
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				FORZA CUAUTILÁN				CONSIGNA			

SERIE:	3C6SRBDG8KG726874	MARCA:	RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA:	RAM 1500	MODELO:	2019
--------	-------------------	--------	-----------------------	-----------	----------	---------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	-----	--------------------	-----	------------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
		<u>2021412</u>	<u>Blanco</u>	<u>25-03-20</u>


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (<u>2 control</u>)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		SI	NO	
GATO	/		PERMISO	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	IER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		HOLOGRAMA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		0	00	EX
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	<u>4X4</u>



VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	<u>V6</u>	V8	V12




OBSERVACIONES:


<u>Octavio Guisasa</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<u>Gaspar Flores</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<u>Gaspar Flores</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<u>25/03/20</u> FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE