

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25871

FECHA

03 09 26

CLIENTE

LUMC0412

LUMMO

ORIGEN

Teoloyucan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRB0G8MAG686685

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐			
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Bergamini Balboa
 FIRMA [Signature]
 FECHA 03-09-26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Marcos Flores Nava
 FIRMA [Signature]
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

40NC00412

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
SALIDA FORZA TEOLUYUCAN							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: CONSIGNA NUCHATTARRERA MIROSLAVA							

SERIE: M5686685	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM 1500	MODELO: 2021
PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO: S/P	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL	FINAL	158955
COLOR	BCO		
FECHA DE ENTREGA	03/09/2026		


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES				☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE					☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS					☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES					☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR					☒
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS					☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE					☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA					☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR					☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (1)	☒		CHECK ENGINE					☒
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA				☒	
CARROCERIA SIN GOLPES	☒		POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		☒	SI		NO			
GATO	☒		PERMISO		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO	☒		POLIZA DE SEGURO		☒	AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"	☒		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE		☒	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒						

TRANSMISIÓN	☒	M
-------------	-------------------------------------	---

TRACCIÓN	4X2	☒ 4X4
----------	-----	---

VESTIDURAS	SUCIAS	☒ LIMPIAS
------------	--------	---

CILINDRAJE	4	☒ 6	V8	V12
------------	---	---------------------------------------	----	-----



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA **OSCAR MACEDONIO**
03/SEP/26

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE