

|                                                                                                            |                                     |  |  |  |               |     |      |          |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------|-----|------|----------|------------|----------|
| <br>FINANCIERA DEL CENTRO | <b>FORMATO CHECK LIST</b>           |  |  |  | TICKET: 89665 |     |      |          | <b>E</b>   | <b>S</b> |
|                                                                                                            | PROYECTO                            |  |  |  | GB            | QRO | PUE  | ATIZAPAN | BARRIENTOS | Q.ROO    |
|                                                                                                            | RECOLECCION DE CDR CORDOBA VERACRUZ |  |  |  | SC            | GDL | CHIH | TLALPAN  | VALLEJO    |          |

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Automotriz Cámara, Calle 17 avs. 16 y 18 # 1614 Col San Pedro C.P. 94620 Córdoba; Area de servicio; 271 712 39 78


|                          |                                   |                    |                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SERIE: 3C6SRBDG9KG541751 | MARCA: NISSAN<br><i>DODGE</i>     | SUBMARCA: RAM 1500 | MODELO: 2019                                                                  |
| PLACAS: NV0109A          | EDO EMPLACAMIENTO: <i>Morolos</i> | PLACAS VIGENTES    | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |

|          |                        |                      |                                            |
|----------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| ODOMETRO | INICIAL: <i>171666</i> | COLOR: <i>Blanco</i> | FECHA DE ENTREGA: <i>28 NOVIEMBRE-2025</i> |
|          | FINAL: <i>172062</i>   |                      |                                            |

| EXTERIOR               | SI                                  | NO                                  | INTERIOR                    | SI                                  | NO                                  | KIT DE SEGURIDAD         | SI                                     | NO                                      |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| PARABRISAS             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | VESTIDURAS                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | REFLEJANTES              |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| FAROS                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ASIENTOS                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | C. PASA CORRIENTE        |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| LUCES CUARTOS          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | CINTURONES                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | PINZAS                   |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| CALAVERAS              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | TAPETES                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | DESARMADORES             |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| PARRILLA               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ESPEJO RETROVISOR           | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | EXTINTOR                 |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| EMBLEMAS               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | RADIO                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | TESTIGOS ENCENDIDOS      | <input checked="" type="checkbox"/>    | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| LIMPIADORES            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | BOCINAS                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | SISTEMA DE FRENOS        |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| ANTENA                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ENCENDEDOR                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ACEITE                   |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| ESPEJOS LATERALES      | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | CENICERO                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | TEMPERATURA              |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| CHAPAS                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ELEVADORES                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | FALLO ALTERNADOR         |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| LLANTAS (4)            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | LLAVES (1)                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | CHECK ENGINE             |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| RINES                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | DOCUMENTACIÓN               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | BOLSA DE AIRE            |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| TAPON GASOLINA         | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | MANUAL DE MANTENIMIENTO     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | SENSOR DE LLANTA         |                                        | <input checked="" type="checkbox"/>     |
| CARROCERIA SIN GOLPES  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | POLIZA DE GARANTIA          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ENGOMADO                 |                                        |                                         |
| HERRAMIENTA            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | PLACAS                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | AMARILLO                 |                                        | ROSA                                    |
| GATO                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | PERMISO                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | ROJO                     |                                        | VERDE                                   |
| MANERAL DE GATO        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | POLIZA DE SEGURO            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | AZUL                     |                                        | S/ENGOMADO                              |
| LLAVE "L"              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN |                                        |                                         |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | TC VIGENTE                  | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | AÑO: <i>2019</i>         | 1ER                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 2DO |
| BIRLO DE SEGURIDAD     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | MULTA                    |                                        |                                         |
|                        |                                     |                                     | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | HOLOGRAMA                |                                        |                                         |
|                        |                                     |                                     |                             |                                     |                                     | 0                        | <input checked="" type="checkbox"/> 00 | EX                                      |

|             |                |                |                    |
|-------------|----------------|----------------|--------------------|
| TRANSMISIÓN | TRACCIÓN       | VESTIDURAS     | CILINDRAJE         |
| <i>A</i> M  | 4X2 <i>4X4</i> | SUCIAS LIMPIAS | 4 <i>V6</i> V8 V12 |

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:


*RECIBO UNIDO EN TOWER CÁMARA CORDOBA VERACRUZ SIN PROBLEMA ALGUNO.*

*RECIBO UNIDO SIN LLANTA REFACCION, SIN GATO SIN MANERAL, SIN CABLES.*


|                                                                   |                                                                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Guadalupe Depemurmo</i><br>NOMBRE Y FIRMA<br>26/11/25<br>FECHA | <i>Agustin Rene Anaya Mte</i><br>NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO<br>28 NOVIEMBRE-2025<br>FECHA | <i>Sin Firma Activo Fto</i><br>NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE<br>28-NOVIEMBRE-2025<br>FECHA |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                           |                                                                                               |                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SIMBOLOGIA | RAYON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



**En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO**

| Encuesta                                                                    | Puntuación             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente                                       | 1 al 6                 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado                       |                        |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado          |                        |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*            |                        |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general |                        |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO             |                        |
| Comentarios y sugerencias:                                                  |                        |
|                                                                             |                        |
|                                                                             |                        |
|                                                                             | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE |

