

INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

25031

FECHA

03 12 2023

LVAC01014

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

Cuartitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3CG6SRBD6916541751

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

RAM

TIPO

COLOR

Bcc

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

R	E
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

NV-0109-A

R	E

LUZ INTERIOR

R	E
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	


ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

ODOMETRO AL RECIBIR				

172063

ODOMETRO AL ENTREGAR				



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chimal
FIRMA
FECHA 03/12/23 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Mauricio López
FIRMA
FECHA 03/12/23 HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

	FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA			
	FOLIO:		NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE			MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	<i>Utilizanios</i>				VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN		
	DIRECCIÓN DE ENTREGA: <i>BODEGA Gustavo Baz / Sale: Patio Forza 1</i>										


SERIE: <i>BCGSDBDG9KG541751</i>	MARCA: <i>DODGE</i>	SUBMARCA <i>RAM 1500</i>	MODELO <i>2019</i>
PLACAS: <i>NVO109A</i>	EDO EMPLACAMIENTO: <i>MORELOS</i>	PLACAS VIGENTES	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
ODOMETRO	INICIAL <i>172063</i> FINAL	COLOR <i>BLANCO</i>	FECHA DE ENTREGA <i>03/DIC/25</i>

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
GATO			PERMISO			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO			POLIZA DE SEGURO			AÑO 1ER 2DO		
LLAVE "L"			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCÓN			TC VIGENTE			HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			00 0 EX		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN					

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:

Eric Carr <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO FECHA 03-12-25	Mauricio López <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA 03/DIC/25	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	--	-------------------------------------



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1 al 6	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	