

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25764

FECHA

21 08 26

CLIENTE

LUM100485

Lumo

ORIGEN

Teoloyucan Lumo

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDG9MG686694

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RPM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS



R

E

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR

135363



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines for text entry.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddarth G S

FIRMA

FECHA

HORA 21/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMC00485

5

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTEMARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CONSIGNA NN CHATARRERA

SERIE: M6 686694

MARCA: Dodge

SUBMARCA: Ram

MODELO: 2021

PLACAS: S/O

EDO EMPLACAMIENTO: S/O

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

135363

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

21/08/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES					/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE					/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS					/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES					/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR					/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS				SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS					/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE					/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA					/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR					/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (_)	/		CHECK ENGINE					/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE					/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA					/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI		NO			
GATO		/	PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/						

TRANSMISIÓN

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad Arranca y Avanza
Emblemas en Grantera

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

FECHA

FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE

X


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE