



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 87751

5

PROYECTO RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO SIODALMEX - ESTADO DE MEXICO

DE	GRUPO	PLA	ATLAPAN	BARRIENTOS
SC	008	0001	ATLAPAN	VALLEJO

DIRECCION DE ENTREGA: REFLOT TOLUCA - Av. Paseo Toluca 100, Universidad, 50130 Toluca de Lerdo, Méx.; tres Máxter, S/S 7668 4397

SERIE: ICXSRHNDGAX0312715 MARCA: TOYOTA SUBMARCAS: RAM 1500 MODELO: 2019

PLACAS: 1WLASR EDO EMPLACAMIENTO: EDO MEX PLACAS VIGENTES: SI NO


ODIOMETRO INICIAL: 21142 FINAL: 21142 CONSUMO: BCO FECHA DE ENTREGA: 26-01-20

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	RIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PIEZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES	(1)	✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RETROVISOR	✓		EXTINTOR		✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS		✓
ANTENA	✓		ENCENDEDOR	✓		ACEITE		✓
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO	✓		TEMPERATURA		✓
CHAPAS	✓		ELEVADORES	(1)	✓	FALLO ALTERNADOR		✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES ()	(1)	✓	CHECK ENGINE		✓
WINGS	✓		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOlsa DE AIRE		✓
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA		✓
CARRICERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTIA	✓		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	✓		AMARILLO		ROSA
GATO	✓		PERMISO	✓		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	✓		POLIZA DE SEGURO	✓		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	✓		TARJETA DE CIRCULACION (TC)	✓		SEMESTRE DE VERIFICACION		
LLANTA C/CON REFACCION	✓		TC VIGENTE	✓		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	✓		HOLOGRAMA DE VERIFICACION	✓		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACION	✓		HOLOGRAMA		

TRANSMISION: M


TRACCION: 4x2

VESTIDURAS: LIMPIAS



OBSERVACIONES: A 31-01-20 se le dio de alta

NO Hay Planos de Mantenimiento
 NO LACTIVO
 26-01-20
 26-01-20
 26-01-20



En LUMQ trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestras CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1. El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2. El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3. El Vehículo se entregó limpio, con combustible y sanitizado*	
4. Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5. En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
CLIENTE	