



**FORMATO CHECK LIST**

FOLIO:

366

E

~~S~~

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE

MARIO COLÍN

GB

GDL.

DICAS

PATIO MERIDA

TABASCO

GAC

CUAUTITLÁN

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA: FORZA CUAUTITLÁN

CONSIGNA

SERIE: 3C6SRBDGXKG674129

MARCA: RAM DODGE COMERCIALES

SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP

MODELO: 2019

PLACAS: S/P

EDO EMPLACAMIENTO: N/A

PLACAS VIGENTES

SI ~~NO~~

ODOMETRO

INICIAL  
FINAL

101550

COLOR

BLANCO

FECHA DE ENTREGA

08-04-26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES		/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		<b>TESTIGOS ENCENDIDOS</b>	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES		/	FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1) <i>Control</i>	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	<b>ENGOMADO</b>		
<b>HERRAMIENTA</b>	SI	NO	PLACAS		/	- SI		NO
GATO	/		PERMISO		/	<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	<b>HOLOGRAMA</b>		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE		/	0	00	EX
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/			
		/	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/			


TRANSMISIÓN	
<del>A</del>	M

TRACCIÓN	
4X2	<del>4X4</del>

VESTIDURAS	
<del>SUCIAS</del>	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	<del>V6</del>	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:



*- Parabrisas estropeado**OSCAR GUTIERREZ*  
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


*JUAN VILLALBA*  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE*08/04/2026*  
FECHA

FECHA


*8/ABR/26*  
FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE <b>X</b>
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



**En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	 <b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>