

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14158

FECHA

13 / 8 / 20

CLIENTE

LVMC 00843

LVMC
3065RBD GXMG 686666

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3065RBD GXMG 686666

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Rodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Amarillo

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

R
/
/
/
/
/
/
/
/
/

E

LLANTA DE REFACCION

R
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E

RIN DE REFACCION

LLAVES ENCENDIDO

R
/
/
/
/
/
/
/
/
/

E

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

BOGINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

LUZ INTERIOR

R
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

103397



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE *Dr. C. G. los Chimal*
 FIRMA *[Signature]*
 FECHA *15/8/20* HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE *Alejandro Mendez*
 FIRMA *[Signature]*
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LU4C06843
 FORMATO CHECK LIST **URSA SABABIN**

ENTRADA ☒ SALIDA ☒

FOLIO	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	MARCA	GR	GOL	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	CONSUN	VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	

DIRECCIÓN DE ENTREGA **NN C HATARELLA**

SERIE	MG686686	MARCA	DODGE	SUBMARCA	RAM 1500	MODELO	2021
-------	-----------------	-------	--------------	----------	-----------------	--------	-------------

PLACAS	N/A	EDO EMPLACAMIENTO	N/A	PLACAS VIGENTES	SI	NO ☒
--------	------------	-------------------	------------	-----------------	----	--

ODOMETRO	INICIAL	103397	COLOR	VERDE NEGRO	FECHA DE ENTREGA	13/08/2026
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES		☒
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS		☒	SISTEMA DE FRENOS		☒
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		☒
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		☒
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		☒
LLANTAS (4)	☒		LLAVES ()	☒		CHECK ENGINE	☒	
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☒	☒
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒		SENSOR DE LLANTA	☒	
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA	☒		ENGOMADO	SI	NO
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	1ER	2DO
GATO		☒	PERMISO		☒	AÑO		
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO		☒	MULTA		
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	HOLOGRAMA		
LLANTA C/RIN REFACCION		☒	TC VIGENTE		☒	00	☒	EX
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒				

TRANSMISIÓN	CA	M
-------------	-----------	----------

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	------------	------------

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	---------------	----------------

CIINDRAJE	4	V6	V8	V12
-----------	----------	-----------	-----------	------------




OBSERVACIONES:
UNIDAD SALE CON EQUIPO DE MONITORIA
GOLPE EN DEFUSION LADO PAÑO

OSCAR G. G. NOMBRE Y FIRMA ACTIVO PRO FECHA 13/08/2026	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA	Alfonso Mendoza Buita NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	-------------------------------------	---


SIMBOLOGIA	RAYON	ADUELLADURA	GOLPE
------------	-------	-------------	-------




VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE