

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS  
FUERZA**

FOLIO

25502

FECHA

24 03 26

CLIENTE

Lolico0420

LUMO

ORIGEN

Coahuila

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRDDGXMG702644

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADDBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

golpes en puerta de casa, aboyadura de todo el capoto  
cerca de la llanta trasera

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Astura Sordorhts G.S.  
FIRMA [Signature]  
FECHA 24/03/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Juan Villalobos R  
FIRMA [Signature]  
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

	<b>FORMATO CHECK LIST</b>		FOLIO: <u>420</u>				<b>E</b>	<u>5</u>
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	GB	GDL.	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	GAC		CUAUTITLÁN	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA: <b>FORZA CUAUTITLÁN</b>				<b>CONSIGNA</b>				


SERIE: 3C6SRBDGXMG702644	MARCA: RAM DODGE COMERCIALES	SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP	MODELO: 2021
--------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------

PLACAS: S/P	EDO EMPLACAMIENTO: N/A	PLACAS VIGENTES: SI <u>NO</u>
-------------	------------------------	-------------------------------

ODOMETRO	INICIAL: <u>72700</u>	COLOR: BLANCO	FECHA DE ENTREGA: <u>08-04-26</u>
----------	-----------------------	---------------	-----------------------------------



EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	2	/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		<b>TESTIGOS ENCENDIDOS</b>	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1) <u>Control</u>	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		<b>ENGOMADO</b>		
<b>HERRAMIENTA</b>	SI	NO	PLACAS	/		SI	NO	
GATO	/		PERMISO	/		<b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b>		
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		<b>HOLOGRAMA</b>		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		0	00	EX
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/				

TRANSMISIÓN: <u>A</u> M	TRACCIÓN: 4X2 <u>4X4</u>	VESTIDURAS: <u>SUCIAS</u> LIMPIAS	CILINDRAJE: 4 <u>V6</u> V8 V12
-------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------




OBSERVACIONES:


<u>OSCAR G. R.</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<u>Juan Villalobos</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<u>Juan Villalobos</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<u>08/04/2026</u> FECHA	FECHA	<u>8/03/26</u> FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE <b>X</b>
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	<b>1 al 6</b>
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan <b>SATISFECHO</b> te encuentras con el <b>SERVICIO</b>	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
	
	<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>