



FOLIO
13980
FECHA
2 07 26

CLIENTE
LUMCO1358 *Lumo*

ORIGEN DESTINO *Tecoyucan*

NUMERO DE SERIE *3CGSRBDTOPGS85190* NUMERO DE MOTOR

MARCA *DODGE* MODELO TIPO *RAM* COLOR *cafe/permea*

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>MNW656A</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	R	E		R	E	
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>



OBSERVACIONES

*Retovisor izq. roto 2 camaras externas 1 camara externa fallida
Jaula tumba buros llevo en guia*

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE <i>Agluro Siddersha G.S</i>	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA <i>[Signature]</i>	FIRMA	FIRMA
FECHA <i>2/07/26</i>	FECHA	FECHA
HORA <i>2/07/26</i>	HORA	HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

LUMCO1358



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. TIERRA BLANCA

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Seguridad Fisica de Pemex Tierra Blanca - Av. Xalapa 800, Pemex, 95180 Tierra Blanca, Ver.. Pantoja Coordinador Administrativo - 921 179 3934 // 921 139 4325. Pablo Gomez Cantero DZ Tierra Blanca - 669 253 2626

SERIE: 3C6SRBDTOPG585190

MARCA: RAM COMERCIALES

SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP

MODELO: 2023

PLACAS: MNW656A

EDO EMPLACAMIENTO:

PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL FINAL

COLOR: CAFE

FECHA DE ENTREGA: 01 Julio 2025


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES		/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS		/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE		/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M

TRACCIÓN: 4X2 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 V8 V8 V12



SI	NO	OTROS
/	/	TUMBABURROS
/	/	MODULO
/	/	ESTROBOS
/	/	ROEL BAS
/	/	PORTA ESPOSAS
/	/	LONA
/	/	BOCINA
/	/	BALIZADO
/	/	CONSOLA
/	/	ESCALON TRASERO
/	/	RADIO
/	/	TORRETA
/	/	CAMARAS

OBSERVACIONES: UNIDAD EN ERUA

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUJO: NO BY QUIERO FIRMAR

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: [Signature]

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]



FECHA: [Blank]

FECHA: [Blank]


FECHA: [Blank]

Sosy Bredas 01 JULIO 2025


30-JUL-26

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE