



FOLIO

25109

FECHA

11 12 2025

CLIENTE

LUVMO

LUVMO1068

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C65RBDTOP6585206

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAH

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOSTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
✓	
✓	
✓	✗
✗	
✗	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
✓	
	✗
	✗
	✗
	✗

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

MNW-651-A

R	E
✓	
	✗
	✗

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
✓	
✓	
✓	✗
✓	
✓	

ODOMETRO AL RECIBIR

82745

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Arturo Saldarriaga Brasic
FIRMA:
FECHA: 11/12/25 HORA:

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: _____
FIRMA: _____
FECHA: _____ HORA: _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: _____
FIRMA: _____
FECHA: _____ HORA: _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST			TICKET: .					E	S
	PROYECTO			GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS		
				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: . . .

Forza 1 Cuauhtémoc

SERIE: 3C6WAADT09GSB5206	MARCA: Dodge	SUBMARCA: Ram 1500	MODELO: 2023
---------------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------

PLACAS: MNW-651-A	EDO EMPLACAMIENTO: EDO MEX	PLACAS VIGENTES	SÍ	NO
--------------------------	-----------------------------------	-----------------	-----------	-----------

ODOMETRO	INICIAL 82705 Km	COLOR Blanca	FECHA DE ENTREGA 11-12-23
	FINAL 82744 Km		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO		✓	PERMISO	/		ROJO	VERDE	/
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO 2023	1ER	2DO ✓
BIRLO DE SEGURIDAD	/					MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0 ✓ 00		EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 X8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	Se observa que el tanque de gasolina tiene niveles de combustible entre 1/2 y 3/4 lleno.

Sin activo fijo gto fiume NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 11-12-23 FECHA	José Luis López NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 11-12-23 FECHA	Carlos Gómez López NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 11-12-23 FECHA
--	--	---

SIMBOLOGIA

RAYON




ABOLLADURA:




GOLPE




VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	