

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25510

FECHA

24/03/26

CLIENTE

LUMO

LUM1001066

ORIGEN

Cuastitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDTOPG585206

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MNW-657-A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCE DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCE TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN		RECIBO DE UNIDAD OPERADOR		ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE	
NOMBRE	Adono Siddhartha G.S.	NOMBRE		NOMBRE	Gaspar Flores
FIRMA	[Signature]	FIRMA		FIRMA	[Signature]
FECHA	24/03/26	FECHA		FECHA	
HORA		HORA		HORA	

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.

	FORMATO CHECK LIST		FOLIO: <u>10MCO1066</u>				E	<u>S</u>
	NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLÍN	GB	GDL.	DICAS	PATIO MERIDA	TABASCO
	Pick Up World		CUAUTILÁN	QRO	COLOSIO	COLEGIOS	PLAYA DEL CARMEN	
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		FORZA CUAUTILÁN			CONSIGNA			

SERIE:	3C6SRBDTOPG585206	MARCA:	RAM COMERCIALES	SUBMARCA:	RAM 1500	MODELO:	2023
--------	-------------------	--------	-----------------	-----------	----------	---------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	N/A	PLACAS VIGENTES:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---------	-----	--------------------	-----	------------------	--

ODOMETRO	INICIAL	<u>82745</u>	COLOR	<u>Blanco</u>	FECHA DE ENTREGA	<u>25-03-26</u>
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES		<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR		<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE		<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO		<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA		<input checked="" type="checkbox"/>
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES		<input checked="" type="checkbox"/>	FALLO ALTERNADOR		<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES (1) <u>Control</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	CHECK ENGINE		<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BOLSA DE AIRE		<input checked="" type="checkbox"/>
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		SENSOR DE LLANTA		<input checked="" type="checkbox"/>
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		PERMISO	<input checked="" type="checkbox"/>		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE SEGURO	<input checked="" type="checkbox"/>		AÑO <input checked="" type="checkbox"/>	1ER <input checked="" type="checkbox"/>	2DO <input type="checkbox"/>
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>		0 <input checked="" type="checkbox"/>	00 <input checked="" type="checkbox"/>	EX <input type="checkbox"/>
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>				

TRANSMISIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> M

TRACCIÓN	
<input checked="" type="checkbox"/> 4X2	<input type="checkbox"/> 4X4



VESTIDURAS	
<input checked="" type="checkbox"/> SUCIAS	<input type="checkbox"/> LIMPIAS

CILINDRAJE			
<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> V6	<input type="checkbox"/> V8	<input type="checkbox"/> V12




OBSERVACIONES:


<u>Octavio Guerra</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<u>Costauro Flores</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<u>Costauro Flores</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<u>25/03/26</u> FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE




VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE