

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25038

FECHA

08 12 2025

CLIENTE

LUMO

LUMCO0440

ORIGEN

Cuautitlán

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3CG5RBDTJLG137597

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM



COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

| | R | E | R | E | R | E |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| AUTOESTEREO | / | | | | | |
| BOCINAS | / | | | | | |
| ANTENA | | X | | | | |
| ENCENDEDOR | | X | | | | |
| CENICERO | | X | | | | |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | / | | | | | |
| ESPEJO RETROVISOR | / | | | | | |
| ESPEJOS LATERALES | / | | | | | |
| LLANTA DE REFACCION | | | | | | |
| RIN DE REFACCION | | | | | | |
| TAPONES DE RUEDAS | | | | | | |
| LLAVE DE RUEDA | | | | | | |
| GATO | | | | | | |
| MANERAL DE GATO | | | | | | |
| REFLEJANTE | | | | | | |
| HERRAMIENTA | | | | | | |
| LLAVES ENCENDIDO | | | | | | |
| LLAVES COMBUSTIBLE | | | | | | |
| MANUALES | | | | | | |
| POLIZA DE GARANTIA | | | | | | |
| VERIFICACION | | | | | | |
| TARjeta DE CIRCULACION | | | | | | |
| PLACAS | | | | | | |

| | R | E | R | E | ODOMETRO AL RECIBIR |
|-------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| Luz interior | / | | | | |
| Luces delanteras | / | | | | |
| Luces traseras | / | | | | |
| Direccionales Izq | / | | | | |
| Direccionales Der | / | | | | |
| Intermitentes | / | | | | |
| Claxon | | | | | |
| Limpadores | | | | | |
| ACUMULADOR | | | | | |
| TAPON DEL RADIADOR | | | | | |
| TAPON DEL ACEITE | | | | | |
| TAPON DEL COMBUSTIBLE | | | | | |
| TAPON DEL ADBLU | | | | | |
| TAPON DEL S. HIDRAULICO | | | | | |
| BAYONETA | | | | | |
| OTROS | | | | | |
| ODOMETRO AL ENTREGAR | | | | | |
| | | | | | 90930 |
| | | | | | |



OBSERVACIONES

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN | | RECIBO DE UNIDAD OPERADOR | | ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE | |
| NOMBRE | Arturo Gómez Sanchez | NOMBRE | José Manuel López | NOMBRE | |
| FIRMA | | FIRMA | | FIRMA | |
| FECHA | | FECHA | | FECHA | |
| HORA | | HORA | | HORA | |

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hídricos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com




GRUAS FORZA MEXICO




GRUAS FORZA MEXICO

SIMBOLOGIA RAYON  ABOLIADURA:  GOLPE 

VISTA LADO IZQUIERDO






VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE

VISTA TRASERA

VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

| Encuesta | Puntuación |
|---|------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente | |
| 1 al 6 | |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| Comentarios y sugerencias: | |
| | |
| | |
| | |
| NOMBRE Y FIRMA CLIENTE | |