

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25333

FECHA

31 01 26

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

Cuatitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRVDTHN9426319

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM 2500

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	X	
ENCENDEDOR	/		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	X	
CENICERO	/		GATO	/		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS		
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		RDP 3192		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADRLU	/				
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMCO1133



FORMATO CHECK LIST

TICKET: .

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: . . .

SC6SRDRTIN642C319

SERIE:

MARCA:

Dodge

SUBMARCA:

RAM1500

MODELO:

2023

PLACAS:

PDP2192

EDO EMPLACAMIENTO:

Edmex

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

Gloria

FECHA DE ENTREGA

30-01-2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☒	☐
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☒	☐
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☒	☐
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☒	☐
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☒	☐
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA	☒	☐
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☒	☐
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES (L)	☒	☐	CHECK ENGINE	☒	☐
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	☒	☐	BOLSA DE AIRE	☒	☐
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☒	☐
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒	☐	PLACAS	☒	☐	AMARILLO	☒	ROSA
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	ROJO	☒	VERDE
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL	☒	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	MULTA	☒	☐
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Unidad se trasladó en grúa por fallo en dirección y frenos

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

Braun D. Juez 2 Morales

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

30-01-2026

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

FECHA


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE