


LUMO 187


LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET:				E /	S *	
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS		Q.ROO
					SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: Forza Cuautitlan											
SERIE: 3C6SRBPTENC407214	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM	MODELO 2022								
PLACAS: POP-21-93	EDO EMPLACAMIENTO: MEXICO				PLACAS VIGENTES				SI	NO	
ODOMETRO	INICIAL: 77709	FINAL: 77751	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 17/12/2022							
EXTERIOR		SI	NO	INTERIOR		SI	NO	KIT DE SEGURIDAD		SI	NO
PARABRISAS		/		VESTIDURAS		/		REFLEJANTES		/	
FAROS		/		ASENTOS		/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS		/		CINTURONES		/		PINZAS		/	
CALAVERAS		/		TAPETES		/		DESARMADORES		/	
PARRILLA		/		ESPEJO RETROVISOR		/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS		/		RADIO		/		TESTIGOS ENCENDIDOS		SÍ	NO
LIMPIADORES		/		BOCINAS		/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA		/		ENCENDEDOR		/		ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES		/		CENICERO		/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS		/		ELEVADORES		/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)		/		LLAVES (1) Control		/		CHECK ENGINE		/	
RINES		/		DOCUMENTACIÓN		SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA				MANUAL DE MANTENIMIENTO		/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES				POLIZA DE GARANTIA		/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA		SI	NO	PLACAS		/		AMARILLO		ROSA	
GATO		/		PERMISO		/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO		/		POLIZA DE SEGURO		/		AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"		/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCION		/		TC VIGENTE		/		AÑO	1ER	2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD		/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/		MULTA			
				CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/		0	00	EX	
TRANSMISIÓN		TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE					
A /	M	4X2	4X4	SUCIAS /	LIMPIAS	4	V6	V8 /	V12		
TANQUE DE GASOLINA				OBSERVACIONES:							
<b>NOMBRE Y FIRMA ACTIVO/HO</b> <i>Oscar G. 38</i> <b>FECHA</b> <i>17/12/2022</i>				<b>NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO</b> <i>Daniel Fries Ramírez</i> <b>FECHA</b> <i>17/12/2022</i>				<b>NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE</b> <i>Catalina Graciela López Gómez</i> <b>FECHA</b> <i>17/12/2022</i>			

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA:  ROTAMIGR	GOLPE <input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	--	---


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	

## INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25134

FECHA

17 12 2025

CLIENTE

LUMO

Lumco1087

ORIGEN

DESTINO

Puebla

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT2NG407214

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAY

COLOR

Blanca

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO  
BOCINAS  
ANTENA  
ENCENDEDOR  
CENICERO  
CINTURONES DE SEGURIDAD  
ESPEJO RETROVISOR  
ESPEJOS LATERALES

	R	E
AUTOESTEREO	/	/
BOCINAS	/	/
ANTENA	/	X
ENCENDEDOR	/	X
CENICERO	/	/
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	/
ESPEJO RETROVISOR	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/

LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	/
RIN DE REFACCION	/	/
TAPONES DE RUEDAS	/	X
LLAVE DE RUEDA	/	X
GATO	/	/
MANERAL DE GATO	/	/
REFLEJANTE	/	X
HERRAMIENTA	/	X

LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARJETA DE CIRCULACION  
PLACAS

PDP-21-93

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	/
LLAVES COMBUSTIBLE	/	/
MANUALES	/	/
POLIZA DE GARANTIA	/	/
VERIFICACION	/	/
TARJETA DE CIRCULACION	/	/
PLACAS	/	/

LUZ INTERIOR  
LUCES DELANTERAS  
LUCES TRASERAS  
DIRECCIONALES IZQ  
DIRECCIONALES DER  
INTERMITENTES  
CLAXON  
LIMPIADORES

	R	E
LUZ INTERIOR	/	/
LUCES DELANTERAS	/	/
LUCES TRASERAS	/	/
DIRECCIONALES IZQ	/	/
DIRECCIONALES DER	/	/
INTERMITENTES	/	/
CLAXON	/	/
LIMPIADORES	/	/

ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIANADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADBLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS

	R	E
ACUMULADOR	/	/
TAPON DEL RADIANADOR	/	/
TAPON DEL ACEITE	/	X
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	X
TAPON DEL ADBLU	/	/
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	/
BAYONETA	/	/
OTROS	/	/

ODOMETRO AL RECIBIR

77751

ODOMETRO AL ENTREGAR



## OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN		RECIBO DE UNIDAD OPERADOR		ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE	
NOMBRE	<i>Arturo Sjddar Hu. Gaviria</i>	NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA	<i>[Signature]</i>	FIRMA		FIRMA	
FECHA	17/12/25	FECHA		FECHA	
HORA		HORA		HORA	

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO